

港湾技研資料

TECHNICAL NOTE OF
THE PORT AND HARBOUR RESEARCH INSTITUTE
MINISTRY OF TRANSPORT, JAPAN

No. 848 Sept. 1996

海岸保全施設の改良・更新事例集

中島 晋弘
横田 幸好
関根 広人
山道 仁



運輸省港湾技術研究所

目 次

| | |
|-----------------------|-----|
| 要 旨 | 3 |
| 1. はじめに | 4 |
| 2. 事例収集の方法 | 4 |
| 3. 事例集の内容について | 4 |
| 4. 改良・更新事例集 | 7 |
| 5. 収集事例の分析 | 307 |
| 5.1 概 要..... | 307 |
| 5.2 経過年数..... | 307 |
| 5.3 改良前後の構造形式の変化..... | 307 |
| 5.4 構造様式..... | 309 |
| 5.5 改良の内容..... | 314 |
| 5.6 改良の理由..... | 316 |
| 6. おわりに | 316 |
| 参考文献 | 316 |

Compilation of Cross Sections of Reformed Coast-Preservation Structures

Susumu NAKASHIMA*

Hiroshi YOKOTA**

Yoshiyuki SEKINE***

Hiroto YAMAMICHI****

Synopsis

The numbers of reformation to coast-preservation structures have recently been increasing because of improvement of their coastal amenities and retention of adequate safety against natural disasters. During design and execution stages of reformation, we have to pay special attention to do because of restrictions due to existing structures, but unfortunately no specifications and standards have been provided to date.

The authors have surveyed the actual conditions of reformed coast-preservation structures under the jurisdiction of the Ministry of Transport. A total of 452 examples of reformed facilities such as revetments, embankments, jetties, detached breakwaters, parapet walls, water gates, and levee openings has been collected. In this present report, 298 examples are compiled with regard to standard cross sections and details and reasons of reformation.

Key words: coast-preservation structure, reformation, survey, data compilation

* Ex-Senior Research Engineer, Planning and Design Standard Division
(Senior Research Engineer, Machinery Division)

** Chief of Design and Construction Technology Laboratory, Planning and Design Standard Division

*** Ex-Research Engineer, Design and Construction Technology Laboratory
(Research Engineer, Systems Laboratory, Planning and Design Standard Division)

**** Ex-Research Fellow, Design and Construction Technology Laboratory
(Civil Engineer, Port and Harbour Section, Kumamoto Prefecture)

海岸保全施設の改良・更新事例集

中島 晋*
横田 弘**
関根 好幸***
山道 広人****

要　旨

近年、老朽化、パブリックアクセスに代表される親水性機能の要請、地震・台風に対する安全性の向上などに対応するため、海岸保全施設の改良・更新を実施する事例が増してきている。既設の構造物の改良・更新を行うにあたっては、新規に建設する際には考慮されないさまざまな制約条件下での設計・施工となり、現行の建築基準などでは十分に対応できない場合も多い。今後の海岸保全事業を効率的に実施するためには、海岸保全施設の経済的・効果的な改良・更新技術の体系化を図ることが急務である。

このような背景から、改良・更新における技術課題の抽出を目的に、平成7年度に海岸保全施設の改良・更新事例の調査を実施し、全国の運輸海岸における海岸保全施設の内、護岸、堤防、突堤、離岸堤、胸壁、水門、陸閘の7種類の施設について452事例を収集した。

本資料は、これら事例を整理し、298事例の構造物標準断面図、改良内容、改良理由などを事例集としてとりまとめたものである。また、収集事例に関して簡単な分析を行い、改良・更新の実態について考察を行った結果もあわせて報告する。

キーワード：海岸保全施設、改良・更新、実態調査、事例集

* 前 計画設計基準部 主任研究官（現 機械技術部 主任研究官）

** 計画設計基準部 設計技術研究室長

*** 前 計画設計基準部 設計技術研究室（現 計画設計基準部 システム研究室）

**** 前 計画設計基準部 設計技術研究室 受託研修生（現 熊本県 土木部港湾課）

1. はじめに

昭和31年に海岸法が制定されて以来、海岸保全施設が本格的に整備されはじめ、昭和34年の伊勢湾台風、昭和35年のチリ地震津波、昭和36年の第二室戸台風などによる大災害を契機に集中的に施設整備がなされた。近年、この時期に整備された施設を中心に老朽化が進み、改良を必要とする場合が多くなっている。また、地震・台風などによる被害も注目を集めるところとなり、耐震性など保全機能の向上が重要となってきている。さらに、当初保全機能のみが期待され整備されてきた海岸保全施設に対し、日常生活において市民が共有できる快適な空間として、あるいは自然的、生態的に重要な価値を持つ空間としての役割を付加することへの要請も近年特に強くなっている。

このような背景から、近年多くの海岸保全施設において改良・更新（以下、本資料では単に「改良」と記述することもある）事業が実施あるいは計画されており、今後もさらに増加することが予想される。しかし、改良手法については技術の体系化がほとんど行われておらず、現行の基準¹⁾では十分に対応できないことが懸念されるとともに、技術資料もほとんどないのが現状である。特に改良の場合には、新設の場合と異なり様々な制約条件下で設計・施工が行われることとなり、既存施設と役割分担の考え方などを含めた合理的な改良技術の確立が重要となっている。

このような観点から、海岸保全施設の経済的かつ効率的な改良技術を検討するために、平成7年度に改良工事についての実態調査を行い、452件の事例を収集した。収集した事例の解析を今後実施し、改良・更新に関する技術課題への取り組みを進めていくことになるが、改良等についての実態の概要を事例集としてとりまとめておくことは、技術資料が整備されていない現状においては実務者等にとってきわめて有用な資料となると思われる。また、改良・更新には個別の様々な要請事項や制約条件などがあり、詳細な分析を行って一般化するよりも、むしろ多くの事例をそのまま示すことも、客観性が保てるという観点から有益であると考えられる。

このようなことから、本資料は今回実施した実態調査結果を簡便に整理し、298事例（護岸285事例、堤防7事例、突堤1事例、離岸堤2事例、胸壁3事例）について、改良後の標準断面、改良（更新）内容、改良理由、改良に際しての留意点などを事例集としてとりまとめたものである。また、収集事例について簡単な分析を行い、改良実態の考察を行った結果についても合わせて報告する。

2. 事例収集の方法

実態調査は以下の要領で行った。

①調査時期

平成7年7月

②調査手法

調査票の郵送による依頼・回収方式

③調査票の配布先

全国の海岸管理者

④調査対象施設

運輸海岸における海岸保全施設のうち、原則として昭和60年度以降に改良に着手あるいは着手するところが決定している施設

⑤調査の内容

表一に示す内容の設問（改良の内容がわかる図面等の提示も依頼）

なお、本資料で言う改良とは、改良で建造された構造物（構造部材）が既設構造物（既設構造部材）と相互に関連しつつ一体として機能するように行われるものである。つまり、既設構造物から十分離れた個所に単独に新しく構造物が設置されたものや、災害復旧事業等で原型復旧されたものなどは対象から除いている。

3. 事例集の内容について

全国の177管理者から回答があり、そのうち改良の事例があったのは87管理者であった。


改良事例の総数は452件で、その施設別の事例数を図一に示す。図に示すとおり、護岸を対象としたものが総事例数の約81%と圧倒的多数を占めた。平成3~5年度に行われた海岸保全施設総点検調査²⁾によると、運輸海岸における施設別施設量は図一2のようになる（水門、陸閘はデータ無し）。つまり、両図からわかるように、改良事例の施設別の割合は各施設の総施設数の割合とほぼ同じ傾向を示している。

収集事例のうち、改良内容が酷似しているものを整理した結果、護岸285事例、堤防7事例、突堤1事例、離岸堤2事例、胸壁3事例の合計298事例に関して、4.に事例集としてとりまとめる。


事例集では1ページにつき1施設の情報をとりまとめている。まず最初に施設の番号、都道府県-港湾名-地区名、既存施設の建設時期および改良時点での経過年数を示している。施設番号は、構造形式別にそれぞれ通番で付与されており、「護」は護岸、「堤」は堤防、「突」は突堤、「離」は離岸堤、「胸」は胸壁をそれぞれ示している。

表一 1 調査票の設問と内容の概要

| 設問 | 内容 |
|----------------|-----------------------------------|
| 問－0 対象事例の有無 | 対象事例があるか無いか |
| 問－1 事例施設の所在地 | 施設のある港湾名、地区名 |
| 問－2 施設の種類と改良時期 | 施設の種類、旧施設の建設時期、改良時期 |
| 問－3 改良理由・目的 | 改良の理由・目的（選択肢、複数回答） |
| 問－4 改良内容 | 改良内容について簡単な説明 |
| 問－5 既存施設の取扱い | 形態上の取扱い（撤去した、埋めた、利用した） 設計上の考え方 |
| 問－6 改良上の留意点 | 改良の際に留意したこと（選択肢、複数回答） |
| 問－7 技術的課題・要請 | 工法および設計法に関する課題・要請 |
| 問－8 新技術の提案 | 今後海岸保全施設の改良の際に有効になると思われる新技術の提案 |



図一 1 収集事例の施設別事例数



図一 2 施設別施設量の現況

施設のこれら基本情報に統いて、改良内容、改良理由、および留意点について簡単にまとめている。ただし、改良理由および留意点については、右側の枠内にそれぞれについて回答者が選択したキーワードをそのまま記述しており、特筆すべき事項や付加説明があるものについてのみ該当欄に示している。

改良理由のキーワードとその意味の概要は次のとおりである。

「劣化」：劣化・老朽化

「地震」：地震による被災の復旧に合わせた改良

「台風」：台風による被災の復旧に合わせた改良

「荒天」：台風以外の荒天時の波浪による被災の復旧に合わせた改良

「機能向上」：防災・保全機能の向上（たとえば耐震性の向上など）

「親水」：親水性の向上

「景観」：景観の向上

「周辺変化」：土地利用の変化など施設周辺の状況の変化（たとえば背後に公園や建築物ができるなど）

「その他」：その他

また、留意点のキーワードとその意味については次のとおりである。

「地盤」：地盤条件

「ヤード」：作業・製作ヤードの確保

「既影響」：既存（旧）施設への影響

「隣影響」：隣接する他の構造物への影響

「工期」：工期の制約

「漁業」：漁業者との調整

「騒音」：騒音・振動の抑制

「水質」：水質汚濁

「利用形」：改良後の利用形態

「景観」：景観保全


「その他」：その他

改良後の標準断面図については、明らかに既設部分がわかるものを除いて、既設部分には網掛けなどを施し、その部分が改良後の新設部分と明確に区別できるようにしている。

なお、事例集においては、護岸（護－1～285）、堤防（堤－1～7）、突堤（突－1）、離岸堤（離－1～2）、胸壁（胸－1～3）の順序で事例を紹介している。各施設ごとに北海道開発局管内、第一～第五港湾建設局管内、沖縄総合事務局管内の順番としている。

4. 改良・更新事例集

| 改良内容 | 消波工の追加 |
|------|--------------------|
| 改良理由 | 港内水位の上昇による港内干出の予防 |
| 留意点 | 漁業 |
| 改良前 | 港内水位の上昇による干出が発生する |
| 改良後 | 干出が解消され、港内の水位が安定する |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|-----|------|-----|-----|--------|-----|
| 護-2 | 北海道 | 白老港 | 萩野 | S46～48 | 19 |


改良内容
被災後原型復旧した後、根固工、消波工の追加

改良理由
留意点
早急に復旧する必要があった。災害復旧がベースだったため施設の高質化ができなかった。

| 改良理由 | 留意点 |
|----------|------------------|
| 台風 荒天 | 隣影響 工期 その他 |




| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 消波工の追加、バラベット、水叩きの高質化 | 機能向上 景観 | 留意点 |
| 港湾名 地区名 建設時期 施設数 | 都道府県 譲-3 北海道 余市港 | 港 S5年頃 62 |




| 改良内容 | 改良理由 | 施工年 | 工事費 | 施工方法 | 施工者 | 施工場所 | 施工状況 | 施工結果 | 施工効果 |
|---------------|---------------------------|-----|------------|------|-----|------|------|------|------|
| 護岸冲合いに潜堤を追加設置 | 護岸冲合では越波が激しく背後道路・民家への影響が大 | 護-4 | 北海道 増毛港 | 中歌 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |

| | | | | |
|------|------|---|---|---|
| 改善理由 | 機能向上 | 業 | 質 | 觀 |
| | | 留 | 水 | 景 |

設置を追加する。この場合、工事費は車両の運搬費が主となる。



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 建設年 | 改良理由 | 留意点 |
|------|------|-----|-------|--------|-----|------------|--------------------------|
| 謹-5 | 秋田県 | 船川港 | 脇本、比詠 | S42～53 | 17 | 劣化 機能向上 | 漁業 影響 |
| 改良内容 | | | | | | | 石橋前面のコンクリート被覆補強、消波工の設置 |
| 改良理由 | | | | | | | ひび割れ目地の拡大による吸出し防止、越波量の低減 |
| 留意点 | | | | | | | 作業機械の既存施設への影響 |




| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既往歴 |
|------|------|-----|-------|---------|-----|
| 護-6 | 秋田県 | 船川港 | 船本、比詰 | S42～S53 | 21 |


改良内容 背後歩道を覆うように弧状に天端を嵩上げした
 改良理由 台風時、冬季風浪時の越波がひどい
 改良留意点 施工時に背後道路の車線規制を行った

| | |
|-------------|-------------------------|
| 改良理由 能向上 | 留意点 ヤード 隣影響 騒音 |
|-------------|-------------------------|

改良内容 背後歩道を覆うように天端を嵩上げした
改良理由 台風時に冬季風浪時の越波がひどい
留意点 施工時に背後道路の車線規制を行った



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 | 改良理由 | 留意点 |
|------|-----------------|-----|-------|--------|-----|------|-----|
| 護-7 | 秋田県 | 船川港 | 跡本、比詰 | S42～53 | 26 | 機能向上 | 漁業 |
| 改良内容 | 前面に消波工の追加 | | | | | | |
| 改良理由 | 台風時、冬季風浪時の越波の低減 | | | | | | |
| 留意点 | | | | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|-----|------|-----|-------|--------|----|
| 護-8 | 秋田県 | 船川港 | 臨本、比詰 | S42～53 | 22 |


改良内容 石積前面のコンクリート被覆補強


改良理由 ひび割れ目地による吸出し防止
留意点 作業機械の既設護岸への影響


| 改良理由 | 留意点 |
|-------------------------|-----|
| 劣化 既影響 漁業 機能向上 | |




| 改良理由 劣化 | 留意点 隙影響 機能向上 | 工期 |
|---|-----------------------------|---------------------|
| 図番号 説明-9 | 都道府県 秋田県 | 港湾名 戸賀港 |
| 地区名 戸賀 | 建設時期 S29~59 | 延年数 36 |
| 前面のコンクリート被覆補強 ひび割れ、コンクリートの剥離による漏水漏出 点 | 改良内容 改良理由 隙影響 機能向上 | 改良理由 隙影響 機能向上 |








| 改良理由 | 留意点 |
|--------------------|-----|
| 親水 | ヤード |
| 鋼錠 | |
| 既設消波ロックを撤去し階段護岸とした | |



| 改良良好内容 | 消波工を撤去して階段護岸化 コンクリートにひび割れ |
|--------|------------------------------|
| 改修理由 | 留意点 |
| 図番号 | 都道府県 |
| 護-13 | 富山県 |
| 港湾名 | 伏木富山港 |
| 地区名 | 富山 |
| 建設時期 | S30年代 |
| 監理者 | |


| | |
|------|----------|
| 改良理由 | 留業 騷音 |
| 劣化 | 向上 |
| 機能 | 親水 |
| | |

→一にひび割れ




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長数 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-14 | 石川県 | 七尾港 | 三室 | S30 | 30 |
| 改良内容 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |

石積式護岸の石積を撤去し、同じ場所に抹壁式の護岸を設置。石積は基礎工に流用。
石積の石が風化



| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 荒天 | 地盤 |
| 周辺変化 | ヤード 騒音 |

既存施設を撤去し新たに護岸を前出しし天端の嵩上げを行った
潤いある緑地空間を確保するため吸出式に留意
改良理由
改良内容
留意点




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|------|------|-----|-------|------|----|
| 護-16 | 石川県 | 輪島港 | 塚田、稻舟 | 不明 | 不明 |

根固めを消波ブロックで嵩上げして消波工とした

| 改良理由 | 留意点 |
|------------------------|-----|
| 根固めを消波ブロックで嵩上げして消波工とした | |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | |




| 图番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 鉄塔数 |
|------|------|-----|------|------|-----|
| 護-17 | 石川県 | 小木港 | 九十九湾 | SS5 | 7 |


改良内容 前出しし、天端を嵩上げ

留良理由


改良理由
荒天
留意点
ヤード
水質




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基盤類 |
|------|-------------------------------------|-----|-----|------|-----|
| 護-18 | 石川県 | 七尾港 | 佐波 | S30 | 33 |
| 改良内容 | 石積護岸の石積を撤去して新施設を設置、天端の嵩上げ、石積は基礎工に流用 | | | | |
| 改良理由 | 石積の石が風化 | | | | |
| 留意点 | | | | | |



| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 監理者 |
|------|-------------|-----|-----|------|------|
| 改良理由 | 石川県 | 七尾港 | 須曾 | S35 | 機能向上 |
| 改良内容 | 石積の石が風化 | | | | |
| 留意点 | 前出しし、天端を嵩上げ | | | | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年 |
|------|------|-----|-----|--------|-----|
| 護-21 | 青森県 | 青森港 | 原別 | S41~44 | 26 |

改良内容
前出しして階段護岸へ
改良理由
コンクリートのひび割れ、洗掘の進行
留意点
海岸へのアクセスの利便性


| 改良理由 | 留意点 | 利用形 |
|------|-----|-----|
| 劣化 | | |
| 親水 | | |
| その他 | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-22 | 青森県 | 青森港 | 野内 | S43 | 24 |

改良内容 前出しして階段護岸へ
 改良理由 コンクリートのひび割れ、洗掘の進行
 留意点 海岸へのアクセスの利便性

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 利用形 |
| 漏水 | |
| その他 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|------|-----------------|-----|-----|------|----|
| 護-23 | 青森県 | 八戸港 | 駿 | S17 | 50 |
| 改良内容 | 前出しして面的防護へ | | | | |
| 改良理由 | コンクリートの劣化 | | | | |
| 留意点 | 海水浴場のため親水性を考慮した | | | | |




| 区番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 終年数 |
|------|------|------|-----|-------|-----|
| 護-24 | 宮城県 | 気仙沼港 | 朝日 | S40年代 | 22 |


| | | |
|-----------------|-------|--------------|
| 高瀬対策事業で既設護岸の嵩上げ | 天端が不足 | 近隣に石油貯蔵施設がある |
| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 影響 |
| その他 | 騒音 |







| | | | | | |
|------|------|------|-----|-------|------------|
| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
| 議-26 | 茨城県 | 河原子港 | 北浜 | S45以前 | 11 |
| 改良内容 | | | | | 前出しして面的防護へ |
| 改良理由 | | | | | 留意点 |
| | | | | | |



| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----------|
| 劣化 | ヤード 騒音 |
| 親水 | 利用形 景観 |
| 景觀 | |
| | |



| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 監理者 | 改良理由 | 留意点 |
|---|------|-----|-----|--------|-----|--------------------------|--|
| 護-28 | 千葉県 | 千葉港 | 船橋 | S44~48 | 21 | 劣化 親水性を考慮してボードウォールを設置 | 地盤 既設構造部に影響が出ないようグラベルドレーンを採用した。既設係留施設の移転復旧。 |
| 改良内容 | | | | | | | |
| 改良理由 コンクリートの劣化、ひび割れ 地盤改良があり、 液状化層がある バーゴラ | | | | | | | |
| | | | | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 管理年数 |
|------|------|------|-----|------|------|
| 護-30 | 千葉県 | 上総湊港 | 湊 | S41 | 27 |

改良内容 前出し、天端の嵩上げ、階段護岸化

改良理由
改良内容
留意点


| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意點 |
| 機能向上 | 利用形 景觀 |
| 親水 | 景觀 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護-31 | 東京都 | 東京港 | 港南 | S38 | 29 |

改良内容 前出しし天端の嵩上げ、階段護岸化
改良理由 海岸保全区域の指定に伴う護岸の改良
留意点

| | |
|------|-------------------|
| 改良内容 | 前海岸の嵩上げ、階段護岸化 |
| 改良理由 | 海岸保全区域の指定に伴う護岸の改良 |




| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 利用形 景觀 |
| 親水 | 周辺美化 |





| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |
|-----------|------------------------------|----------|
| 直立型から階段型へ | 図番号 都道府県 護-34 京都府 港湾名 久美浜 | 地区名 凑宮慈野 |

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 漁業 |
| 親水 | |




| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 漁業 |
| 親水 | 景観 |
| 緊密 | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護-37 | 京都府 | 宮津港 | 岩池 | S30 | 40 |


| 改良内容 | 前出しして前面に傾斜消波ブロックを張付けた。天端の嵩上げ |
|-------------|------------------------------|
| 改良理由 留意点 | 機能向上 漁業 |



| 改良理由 | 改良内容 | 既設前面に階段護岸を設置、消波工再据付 |
|-------|-------------|---------------------|
| 護岸-38 | 都道府県 大阪府 | 沿岸名 尾崎港 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年 |
|--------|-----------|-----|-----|------|-----|
| 改良號-39 | 兵庫県 | 姫路港 | 福泊 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出しし面的防護へ | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 開港年数 |
|------|------|------|-----|------|------|
| 護-40 | 兵庫県 | 津居山港 | 瀬戸 | S13 | 47 |

改良内容
改良理由
留意点

| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | ヤード 映響 |
| 機能向上 | 騒音 |




鋼矢板W八型L=11.50 m

-10.50

| 改良内容 | 既存施設の天端を切り下げる、前面にボードウォークを設置 | | |
|------|-----------------------------|---------|------|
| 改良理由 | 留意点 | | |
| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 |
| 護-42 | 兵庫県 | 尼崎西宮芦屋港 | 北堀運河 |
| | | | 建設時期 |
| | | | S50 |
| | | | 起造数 |
| | | | 16 |

既存施設既存施設の天端を切り下げる、前面にボードウォークを設置、背後の遊歩道に石積を施す


| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 利用形 景觀 |
| 留意點 | 親水 景觀 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基準数 |
|------|------|---------|-----|------|-----|
| 護-43 | 兵庫県 | 尼崎西宮芦屋港 | 大浜 | S41 | 26 |

置設を階段に一部の端天


前
一
改
良
內
容
改
良
理
由
留
意
點



| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 利用形 景觀 |
| 親水 | |
| | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 区域 |
|------------------------------|------|---------|-----|------|----|
| 該45 | 兵庫県 | 尼崎西宮芦屋港 | 芦屋 | S46 | 24 |
| 改良内容 | | | | | |
| 捨石傾斜面を前出しし、根固め被覆石を設置し、階段部を設置 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 親水 | 景觀 |

改良内容 矢板を前出しし、既存矢板は控矢板として利用。天端の一部にあつた階段護岸の幅を拡幅



| 改良理由 | 留意点 | 改良内容 | 前出し、海岸護岸化 |
|------|------------|--------------------|-----------|
| 護-47 | 福岡県 兵庫県 | 都道府県 港湾名 坂越港 | 地区名 湖見 |

前出し、海岸護岸化
改良内容
改良理由
留意点



| 改良理由 | 留意点 |
|----------|----------|
| 親水 景觀 | 漁業 景觀 |

| 名 | 建設時期 | 距離 |
|-----|------|----|
| S48 | 22 | ~ |

卷一

也曰蝴蝶

ANSWER

• 100 •

1000 JOURNAL OF CLIMATE

三

岸
柳

卷之三

一岸

每

洁 坡

三

卷之三

龍縣出

道府

卷之三

卷之三

智慧良医


卷一 故且


卷之三

| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |
|---------------------|-------|-------------|
| 既存消波工の撤去、一部埋立による前出し | 護岸-48 | 都道府県 兵庫県 |


| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 親水 | 漁業 |
| 景觀 | 景觀 |


改良内容 既存消波工の撤去、一部埋立による前出し






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 鉄骨数 |
|-------------------------------|------|-----|-----|--------|-----|
| 護-50 | 兵庫県 | 神戸港 | 御崎 | S46~48 | 15 |
| 改良内容 | | | | | |
| 既設石積を撤去して矢板式へ、天端の嵩上げ、転落防止柵を設置 | | | | | |
| 改良理由 留意点 | | | | | |





| 区番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 運航年数 |
|------|------|-----|-----|--------|------|
| 護-52 | 兵庫県 | 神戸港 | 新在家 | S29~33 | 37 |


既設の前面に消波護岸を整備、既設と新設との間を水切りとした
当該施設設置面が酒造地帯であるため、改良面があつては地下水の




| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 水質 |
| 親水 | その他 |
| 景觀 | |

ためロック積み(床堀無し)とした

| 改良理由 留意点 | 改良理由 留意点 |
|------------------|-------------|
| 機能向上 | 利用形 |
| 前出し、矢板の打設、天端の嵩上げ | |






| 改良理由 | 留意点 |
|----------|------|
| 地盤 劣化 | 地盤影響 |
| 機能向上 | |
| その他 | |


| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 船籍 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護-55 | 鳥取県 | 米子港 | 内町 | S20 | 45 |

改良内容 前出し、天端の嵩上げ


改良理由 天端の不足


留意点 ヘドロの堆積、隣接家屋の破損、地盤沈下






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|------|------|-----|-----|------|-------------------|
| 護-57 | 鳥取県 | 豊成港 | 豊成 | SS3 | 43 |
| 改良内容 | | | | | 前出し、階段護岸化、水向きの高質化 |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |






| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |
|-------------------------------|------|-----|
| コルゲートセルの腐食部に鉄板を巻き補強、消波ブロックの設置 | 劣化 | 既影響 |
| コルゲートセルの鉄板の腐食により背後が陥没、背後が石油基地 | 劣化 | その他 |
| 石油ドリルフィン(4カ所)利用の油槽船との調整 | 改修 | |



| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |
|---------------------|-------|-----|
| 護岸からショート護岸へ、一部階段護岸化 | 石積の破損 | |

改良内容 磚石積護岸からコンクリート護岸へ、一部階段護岸化

| 改良理由 | 留意點 |
|------|-----|
| 劣化 | 利用形 |
| 機能向上 | 景觀 |
| 親水 | |





| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 親水 | 景觀 |
| 景觀 | その他 |
| 親水 | 景觀 |


改良内容 ふるさと海岸モデル事業、階段護岸化、潜堤を追加
改良理由 トシボロのある部分は場所打ちコンクリート階段護岸、その他はプロック張式階段護岸

ふるさと海岸モル事業、階段護岸化、潜堤を追加

改良内容
改良性理
留意点










| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|------|-------------|-----|-----|------|-----|
| 護-64 | 島根県 | 吉浦港 | | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | パラベット天端の嵩上げ | | | | |
| 改良理由 | 飛砂の防止 | | | | |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 荒天 | 騒音 |
| その他 | |








| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設類 |
|------|------|------|-----|------|-----|
| 護-67 | 岡山県 | 北木島港 | 長場 | 不明 | 不明 |

改良内容 天端の嵩上げ、直立消波ブロックの設置

| 改良理由 | 留意点 |
|--------|-----|
| 台風機能向上 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 踏跡 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護-68 | 岡山県 | 水島港 | 港町 | 不明 | 不明 |

改良内容 天端を嵩上げし、水頭きを前出した

改良理由 既設護岸下部の捨石層を支持層とした、水頭き占用者移転・プレジャーポート対策

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 地盤 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 認可年 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-69 | 岡山県 | 水島港 | 港町 | 不明 | 不明 |

改良内容 前出しし、天端の高上げ、係船岸へ
 改良理由 一般県道（玉島港線）交通規制、水域占有者の移転、プレジャーポート対策
 留意点 前出しし、係船岸へ

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 隣影響 |
| | その他 |

500 3000


210




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護-70 | 岡山県 | 水島港 | 大室 | 不明 | 不明 |

改良内容 前面に直立消波ブロック設置

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 漁業 |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 跡地 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護-72 | 岡山県 | 水島港 | 南浦 | 不明 | 不明 |

改良内容 ふるさと海岸整備事業、2重堤など面的防護へ

改良理由

留意点 潮位差が激しい中潜堤の天端を極力下げた


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 工期 |
| 景観 | 漁業 |
| | 景観 |
| | その他 |



| 改良内容 | 改良理由 | 既設護岸 | 新設護岸 | 施工時期 | 施工者 |
|---------------------|---|------|------|------|-----|
| 前出しし、矢板式係船護岸へ 転換 | 既設護岸（バラベット）のコンクリート劣化、係船岸にし て点軟弱地盤の改良 | 岡山県 | 山田港 | 胸上 | 不明 |

前出しし、矢板式係船護岸へ既設護岸(バラベット)のコンクリート劣化、係船岸にしたかった軟弱地盤の改良


| 改良理由 | 留意点 |
|------|----------|
| 劣化 | 地盤 騒音 |
| 漏水 | 周辺変化 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護-74 | 岡山県 | 児島港 | 田の口 | 不明 | 不明 |


改良内容 前出し、天端の嵩上げ、消波ブロック積式へ

改良理由 背後道路への影響を考慮
留意点



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 現状 |
|------|------|-----|-----|------|-------------------------|
| 護-75 | 岡山県 | 見島港 | 磨琴 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | | | | | 前出し、既存バラベットを撤去、消波ブロック積式 |
| 改良理由 | | | | | 波浪時の越波防止 |
| 留意点 | | | | | 軟弱地盤 |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 跡年数 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-77 | 岡山県 | 児島港 | 琴浦 | 不明 | 不明 |


改良内容 天端の嵩上げ、表面のコンクリート張り、鋼矢板基礎
改良理由 塩田跡地を埋立てて団地造成
留意点 軟弱地盤

| 改良理由 | 留意点 |
|--------------|-----|
| 機能向上 周辺変化 | 地盤 |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既往歴 | 改良理由 | 留意点 |
|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 説-78 | 岡山県 | 尾島港 | 唐琴 | 不明 | 不明 | 劣化 | 地盤 |


改良内容：自立矢板式へ、天端の齋上げ
 改良理由：軟弱地盤上の施設であり沈下により崩壊寸前、河口部の通水断面の確保
 留意点：軟弱地盤



| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|------|------|-----|-----|------|----|
| 護79 | 岡山県 | 笠岡港 | 神島外 | 不明 | 不明 |


改良内容
改良理由
留意点
天端の嵩上げ、消波ブロックの設置

| 改良理由 | 留意点 |
|------|------|
| 台風 | 機能向上 |



| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、バラベット新設 |
|------|-----------------------|
| 改良理由 | 護岸の老朽化による漏水や、土砂流失の危険性 |
| 留意点 | 施工中の交通規制による影響 |

改良内容 前出しし、天端の嵩上げ、バラベット新設




| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 台風 | 漁業 |
| 機能向上 | |


| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-81 | 岡山県 | 笠岡港 | 夏目 | 不明 | 不明 |


改良内容 前出しし、天端の嵩上げ、消波ブロック横式へ

| 改良理由 | 留意点 |
|------|------|
| 台風 | 機能向上 |





| 改良理由 | 留意点 |
|----------------------|-----|
| 劣化 | 地盤 |
| 台風 | |
| 荒天 | |
| 既存施設を撤去し、矢板式へ、天端の嵩上げ | |
| 既設石積の劣化 | |
| 既設地盤（N値0）ため杭基礎とした | |





| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既存物 |
|------|------|-----|------|------|---------------------|
| 謹-84 | 岡山県 | 岡山港 | 西浦幸島 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | | | | | 前出しし、天端の嵩上げ、管理道路の確保 |
| 改良理由 | | | | | 石積の劣化 |
| 留意点 | | | | | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-86 | 岡山県 | 鹿忍港 | 鹿忍 | S28 | 41 |

改良内容
コンクリート被覆式へ、
石積の下部に洗掘による空隙、
既設護岸が施工中に崩壊のおそれ

| 改良理由 | 留意点 |
|------------------------|-----|
| 劣化 合風 荒天 機能向上 | 既影響 |





図番号 都道府県 港湾名 地区名 建設時期 施設
該 87 岡山県 大島港 大島東 不明 不明

改良内容 前出し、天端の嵩上げ
改良理由 石積の劣化
留意点 鋼管杭打設時背後家屋への損傷

| 改良理由 | 留置点 | 留置音利用形 |
|------|-----|--------|
| 劣化 | 陸影響 | 騒音機能向上 |

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|------|------------------|-----|-----|------|-----|
| 認-88 | 岡山県 | 大島港 | 大島西 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、階段護岸化 | | | | |
| 改良理由 | 鋼矢板打設時背後家屋への損傷 | | | | |
| 留意点 | | | | | |







| 圖面番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 竣工年数 |
|------|------|-----|-----|------|------|
| 護-90 | 岡山県 | 松島港 | 松島 | 不明 | 不明 |

既設にコシクリート張り補強を行った、一部に階段を設置
改良内容
改良理由
留置占主設置の平面と現地が合わない

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意點 |
| 地震 | 階影響 |
| 機能向上 | 景觀 |







| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-92 | 広島県 | 中田港 | 高田 | S10 | 36 |


前出しし、管理道路の確保、天端高の切り下げ
コンクリートの劣化によるクラックの発生、管理道路の確保
防波堤は設置に伴う天端高の低下


改良理由
劣化
その他
景観



| 改良理由 | 留意点 |
|-----------------------------|--------|
| 劣化 景観 | 景観 |
| 前出し、天端の嵩上げ、インターロッキング・タイルの導入 | |
| 改良内容 | 石積の老朽化 |
| 改良理由 | 留意点 |








| 改良理由 | 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、管理道路の確保 | | | | |
|------|------|--------------------|-----|-----|------|-----|
| 留意点 | 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既存地 |
| 護-96 | 広島県 | 厳島港 | 網ノ浦 | | 不明 | 不明 |


| | |
|------|----------|
| 改良理由 | 留意點 |
| 景觀 | 水質 景觀 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 認定数 |
|------|------|-----|-----|------|-----|
| 説-97 | 広島県 | 旅島港 | 杉ノ浦 | 不明 | 不明 |

改良内容：既設上部を撤去し前出し、天端の嵩上げ、道路改良工事との合併施工
 改良理由：玉王石積護岸の経年劣化
 留意点：


| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |
|----------|-------------|------------|
| 上部構造工事 | 上部構造の老朽化 | 施工工事との合併施工 |
| 玉石改修工事 | 玉石改修工事の実施 | 施工工事との合併施工 |
| 左岸の嵩上げ工事 | 左岸の嵩上げ工事の実施 | 施工工事との合併施工 |






| 区番号 | 都道府県 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 毎年数 |
|------|-------------|-----|------|-----|
| 護-99 | 広島県 鹿川港 | 大原 | 不明 | 不明 |
| | | | | |

改良内容 前出し、天端の高さ上げ
改良理由 石積の劣化、背後町道との合併施工
留意点 軟弱地盤でかつ前面が船溜まりでセメント系地盤改良



| | |
|------|----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | 地盤 漁業 |
| その他 | |


前出良内容



| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 利用形 |


| 图番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 認定日 |
|-------|------|------|------|------|-----|
| 護-101 | 広島県 | 釣土田港 | 西宇和木 | 不明 | 不明 |

| | |
|--------------|---------------|
| 天端の高上げ、階段護岸化 | 前面の浜への親水性を高めた |
| 改良内容 | 改良理由 |




| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 利用形 |
| 親水 | |

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 誕年 |
|-----------|------------------|-----|-----|------|----|
| 護-102 広島県 | 釣土田港 | | 重生 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、階段護岸化 | | | | |
| 改良理由 | 前面の浜への親水性向上 | | | | |



| 改良内容 | | 前出し、天端の高上げ | | |
|--------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 | 付近の牡蠣棚への影響 | 建設時期 | 距離 |
| 護岸-103 | 広島県 都道府県 | 港湾名 土石港 | 地区名 東宇和木 | S30 36 |
| | | | | |

| | |
|---------------------|------------|
| 前出しし、天端の嵩上げ | 付近の牡蠣棚への影響 |
| 改良内容 改良理由 留意点 | |



| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | その他 |

—


卷之三

卷之三

卷之三

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|-------|------|------|-----|------|----|
| 福-104 | 福島県 | 釣士田港 | 鳴滸 | S30 | 37 |
| 改良内容 | 前出し | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | |




| 改良理由 | 前出し、天端の高上げ |
|------|------------|
| 留意点 | |
| 地区名 | 地区名 |
| 建設時期 | 建設時期 |
| 不明 | 不明 |

利用形
留意点

前出し、天端の濁上げ




| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|------|--------------------------|------|-----|--------|-----|
| 改良内容 | 広島県 | 釣土田港 | 早瀬 | S26~30 | 42 |
| 改良理由 | 前出し、天端の嵩上げ、上部に階段設置 | | | | |
| 留意点 | 隣接施設との取付 | | | | |
| 改良理由 | 機能向上 競争水 利用形 景観 | | | | |



| | |
|------------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 景観 | |

改良内容 前出し、天端の嵩上げ、化粧型枠パラペット、上部に階段部設置


改良理由 留意点



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|-------|------|------|-----|------|----|
| 議-107 | 広島県 | 釣土田港 | 釣土田 | S25 | 43 |

| 改良内容 | | 前出し、面的防護へ | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 改良理由 | 留意点 | 改良理由 | 留意点 |
| 図番号 護-108 | 都府県 広島県 | 港湾名 御手洗港 | 地区名 姫子 |
| | | | 建設時期 S44 |
| | | | 距離 17 |


改善理由
機能向上
留意点
一七



| 区番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 面積ha |
|-------|------|-------|-----|--------|------|
| 護-109 | 広島県 | 尾道糸崎港 | 向島北 | S30年以前 | 36 |

前出しし、天端の嵩上げ、鋼管矢板基礎、水印き確保
石積護岸の吸出しによる劣化、天端の不足


| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 効化 | 騒音 |
| 機能向上 | |
| その他 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 運用年数 |
|-------|------|-------|-----|--------|------|
| 横-110 | 広島県 | 尾道糸崎港 | 向島北 | S30年以前 | 37 |

改良内容 前出し、天端の高上げ、水吹き確保
 改良理由 石積護岸の吸出しによる劣化、天端不足
 留意点

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | |
| 機能向上 | |
| その他 | |






| 圖番號 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 鉄筋類 |
|-------|------|-------|-----|------|-----|
| 護-112 | 広島県 | 尾道糸崎港 | 向島北 | 不明 | 不明 |
| | | | | | |

| | |
|------|-------------------------|
| 改良内容 | 前出しし、天端の高上げ、棚式へ |
| 改良理由 | 石積護岸の吸出しによる劣化、天端不足、水押き確 |
| 留意点 | 意 |


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 騒音 |
| 機能向上 | |
| その他 | |



SKR 400 L=2120 m

| 改良内容 | 前出しし、天端の嵩上げ、水押きの確保、杭基礎 |
|------|------------------------|
| 改良理由 | コンクリートの老朽化、天端の不足 |
| 留意点 | |


| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | 聲音 |
| 機能向上 | |
| その他 | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計期 |
|-------|------|-------|-----|------|-----|
| 護-114 | 広島県 | 尾道糸崎港 | 尾道 | S51 | 18 |


改良内容
前出し、水叩きの確保、杭基礎
改良理由
コンクリートの老朽化
留意点
航走波を考慮し消波工を設置

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | その他 |



-19.80

| 改良内容 | 前出しし、天端の嵩上げ、直立消波ブロック積 | 析基礎 |
|------|-----------------------|-----------------|
| 改良理由 | 護岸の傾斜部に堆積物が付着する | 護岸の傾斜部に堆積物が付着する |
| 留意点 | 護岸の傾斜部に堆積物が付着する | 護岸の傾斜部に堆積物が付着する |




| 图面番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 投資額 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 図-116 | 広島県 | 広島港 | 宇品 | S41 | 25 |

卷之三


し、天端の嵩上げ、消波ブロック積、上部に階段設置


改良理由 背後の公園の工事中の安全管理

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 親水 | 隣影響 |
| 景観 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設費 |
|-------|----------------------------------|-----|-----|------|-----|
| 護-117 | 広島県 | 広島港 | 宇品 | S41 | 25 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、消波ブロック積、上部に階段・転落防止柵設置 | | | | |
| 改良理由 | 背後の公園の工事中の安全管理 | | | | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設年数 |
|-------|------------------------|------|-----|------|------|
| 護-119 | 広島県 | 瀬戸田港 | 福田 | S46 | 21 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、水押き確保、鋼矢板基礎 | | | | |
| 改良理由 | 天端不足 | | | | |
| 留意点 | 背後に民家が隣接(矢板打設時) | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 建設者 |
|-------|------|------|-----|------|-----|
| 議-120 | 広島県 | 瀬戸田港 | 向田 | 不明 | 不明 |

改良内容 前出し、天端の溝上げ、杭基礎
 改良理由 石積護岸の劣化、天端不足、水叩き確保
 留意点 背後が資材置き場のため作業船用水深を確保


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | |
| 台風 | |
| その他 | |




| 区番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 現運営年数 |
|-------|------|-----|-----|--------|-------|
| 認-121 | 広島県 | 生口港 | 田高根 | \$30年頃 | 37 |

前出し、天端の嵩上げ、階段護岸化


前出し、天端の嵩上げ、階段護岸化
海水浴場である



| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意點 |
| 台風 | 漁業 |
| 機能向上 | 聲音 |
| 親水 | 利用形 |
| 景觀 | 景觀 |




| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|-------|------|-----|-----|------|----|
| 護-124 | 広島県 | 呉港 | 広瀬 | S35 | 19 |

改良内容
改良理由
一部SCP改良
前出し、消波工の設置
留意点




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|-------|--------------|-----|-----|------|-----|
| 護-125 | 広島県 | 呉港 | 広瀬 | S49 | 13 |
| 改良理由 | 根固め基礎、消波工の設置 | 留意点 | | | |
| | | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 議-126 | 広島県 | 呉港 | 広島 | S48 | 20 |

改良内容 前出し、天端の嵩上げ
 改良理由 留意点、海岸への出口の確保


| 改良理由 | 留意点 |
|--------|-----|
| 台風機能向上 | その他 |




| 圖番号 | 都道府県 護 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 鉄骨質 |
|-------|-----------|------|-----|------|-----|
| 護-127 | 広島県 | 阿伏兎港 | 能登原 | 不明 | 不明 |

| | |
|------|-----------------|
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げに足不足 |
| 改良理由 | 護岸の吸出しによる石積みの剥離 |


| | |
|------|---------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | ヤード機能向上 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 堤防號 |
|---------|----------------|------|-----|------|-----|
| 改良箇-128 | 広島県 | 袋の内港 | 袋の内 | S30 | 34 |
| 改良内容 | 前出し、天端の高上げ | | | | |
| 改良理由 | 石積護岸の一部崩壊、天端不足 | | | | |
| 留意点 | 床掘時既存護岸の崩壊 | | | | |




| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|-------|--------------|-----|-----|------|----|
| 該-129 | 徳島県 | 淡川港 | 加島 | S43 | 17 |
| 改良内容 | 前出し、補強、消波工設置 | | | | |
| 改良理由 | 補強 | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年式 |
|--------------------------|------|-----|-----|------|------|
| 設-130 | 徳島県 | 浅川港 | 栗の浦 | S35 | 27 |
| 改良内容 既存施設前面にコンクリート張り、止水板 | | | | | |
| 改良理由 護岸の補強 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|------|--------|-----|-----|------|-----|
| 設-13 | 徳島県 | 浅川港 | | \$36 | 27 |
| 改良内容 | 消波工の設置 | | | | |
| 改良理由 | 護岸の補強 | | | | |
| 留意点 | | | | | |
| 改良理由 | その他 | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年数 |
|-------|------------------|------|------|------|------|
| 護-132 | 鹿島県 | 小松島港 | 津田地区 | S36 | 35 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ | | | | |
| 改良理由 | コンクリートの劣化、クラック発生 | | | | |
| 留意点 | | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距年数 |
|------|------|------|-------|------|-----|
| 護-33 | 徳島県 | 小松島港 | 赤石・坂野 | S36 | 28 |


改良内容
既存施設前面にコンクリート張り、根固め被覆石
改良理由
コンクリートの劣化、クラック
留意点


| 改良理由 | 留意点 |
|------|------|
| 劣化 | 機能向上 |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 鉛直尺 |
|--------|------|------|-------|------|-----|
| 説 134 | 徳島県 | 小松島港 | 赤石 坡野 | S36 | 28 |
| 改良内容 | | | | | |
| 根固工の設置 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |

改良理由
機能向上






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|-------|------|------|-----|------|-----|
| 護-136 | 徳島県 | 小松島港 | 津田 | S36 | 29 |

改良内容
前出し、修景、上部に階段部、転落防止柵
改良理由
コシクリートの劣化、ひび割れ


| 改良理由 | 留意点 |
|------------------------|------------------------------|
| 劣化 機能向上 親水 景観 | ヤード 漁業 騒音 水質 利用形 |



| 地区名 | 建設時期 | 総施設数 |
|-----|------|------|
| 津田 | S36 | 33 |


| | |
|------|----------------------|
| 改良内容 | 前出しし、根固め補強 |
| 改良理由 | コンクリートの劣化、クラック 発生 |

| | |
|------------|-----------|
| 改良理由 劣化 | 留意点 水質 |
|------------|-----------|




| 改修内容 | 改修理由 | 施工点 |
|------------------------------|------|-----|
| 前出しし、転落防止柵 コンクリートの劣化、ひび割れ | 港湾名 | 地区名 |

| | |
|------|----------------|
| 改良内容 | 前出しし、転落防止柵 |
| 改良理由 | コンクリートの劣化、ひび割れ |
| 留意点 | 意 |




201 - 5,000

| | |
|------|-----------------------------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | ヤード 漁業 騒音 水質 景観 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|-------|-------------------|-----|------|------|-----|
| 設-140 | 徳島県 | 撫養港 | 岡崎里浦 | S40 | 24 |
| 改良内容 | 天端の嵩上げ、杭基礎、水押きの拡大 | | | | |
| 改良理由 | 背後の都市計画道路の整備に伴う改良 | | | | |
| 留意点 | 軟弱地盤による背後民家への影響 | | | | |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 地盤 |
| 周辺変化 | 工期 |
| | 漁業 |
| | 騒音 |
| | 水質 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年数 |
|------|----------------|-----|------|------|------|
| 記 | 徳島県 | 撫養港 | 岡崎里浦 | S40 | 26 |
| 改良内容 | 前出し、面的防護へ | | | | |
| 改良理由 | 航水 漁業 景観 | | | | |
| 留意点 | | | | | |




DL = -15.00

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| その他 | |




| 改良理由 | 留意点 |
|------|-------|
| 燃能向上 | ヤード工期 |
| 景観 | 漁業 |
| 地区名 | 津田 |
| 建設時期 | 不明 |
| 距離 | 不明 |
| 港湾名 | 津田港 |
| 都道府県 | 香川県 |
| 図番号 | 護-143 |




| 改良内容 | 消波工の追加 |
|-------------|-----------------------------------|
| 改良理由 留意点 | 図番号 護-144 郡道福島県 港湾名 郡音寺港 |

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意點 |
| 劣化 | 漁業 |
| 劣化 | 台風 |




| 改良内容 | 前出し・階段護岸へ 石積の導み |
|------|--------------------|
| 改良理由 | 留意点 |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|----------------------|
| 劣化 | 工期 漁業 水質 景觀 |
| 乳化 | 水 景觀 |




| 改良内容 | 既設前面に張りコンクリートで補強 コンクリートの劣化、クラック、基礎部が洗掘 |
|------|---|
| 改良理由 | 既設前面に張りコンクリートで補強 コンクリートの劣化、クラック、基礎部が洗掘 |
| 留意点 | 既設前面に張りコンクリートで補強 コンクリートの劣化、クラック、基礎部が洗掘 |

既設前面に張りコンクリートで補強



普通鋼矢板 SP II A 型 L=11.00 m

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既存状況 |
|-------|------|-----|-----|------|-----------|
| 護-147 | 香川県 | 高松港 | 香西 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | | | | | 前出し、階段護岸へ |
| 改良理由 | | | | | 親水景観 |
| 留意点 | | | | | |



四

イリ

八

止標

三
落

卷一

石補子

16

1

ノウカ


卷之三


卷之二

卷二

改定

| | |
|------|----------------|
| 改良理由 | 留意點 |
| 劣化 | 漁業 水質 景觀 |
| | |






| 改良内容 | 前出しコンクリートの劣化、ひび割れ |
|------|-------------------|
| 改良理由 | 構造設計上の誤りによるもの |
| 留意点 | 構造設計上の誤りによるもの |

| | |
|------|----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | 工期 |
| 機能向上 | 漁業 |
| その他 | 騒音 水質 |

| | |
|------|----------------|
| 前出し | コンクリートの劣化、ひび割れ |
| 改良内容 | 改良理由 |




| 國番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 登録料 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-151 | 香川県 | 内海港 | 日方 | S51 | 15 |

明治の政治 小原哲 久松正

張りの髪、上衣、ダブル前出し、水着

古文


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 工期 |
| 親水 | 漁業 |
| 親観 | 水質 |
| その他 | 景觀 |




| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 現状 |
|-----------|------|-----|--------|------|----|
| 護-152 香川県 | 内海港 | 水木 | S57～60 | 12 | |


改良内容：階段護岸上部に水吹きを設置、石張り修景
改良理由：隣接の護岸にあわせ石張り修景
留意点：

| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 親水 | 利用形 景觀 |
| 景觀 | |
| | その他 |



| 改良号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 留意点 |
|-------|--------------------------------------|-----|-----|------|-----|
| 護-153 | 香川県 | 志度港 | 志度 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出しし、天端の嵩上げ、管理道路の確保、既設消波工は碎いて基礎捨石に利用 | | | | |
| 改良理由 | バラベットに亀裂、基礎の吸出し、天端不足 | | | | |
| 留意点 | 背後の民家への騒音・振動の影響 | | | | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 鉄錆板 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 通-155 | 香川県 | 宍戸港 | 宍戸 | 不明 | 不明 |

改良内容
改良理由
留意点


前出し、天端の嵩上げ、消波工の設置、背後に階段
コシクリートの劣化、骨材の洗い出し

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 工期 | 漁業 |
| 劣化 | 景觀 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基礎数 |
|-------|------------|-----|-----|------|-----|
| 護-156 | 香川県 | 手島港 | 手島 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ | | | | |
| 改良理由 | 石積護岸の老朽化 | | | | |
| 留意点 | | | | | |

改良理由
劣化
機能向上





| 改良内容 | 前出しし、階段護岸へ コンクリートの劣化、骨材の洗い出し |
|------|---------------------------------|
| 改良理由 | 海岸侵食による護岸の崩壊 |
| 留意点 | 施工中の安全確保 |


前出しし、階段護岸へ
コンクリートの劣化、骨材の洗い出し
改良内容
改良理由
留意点



| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | ヤード 漁業 |
| 親水 | |








| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|-------|------|-----|-----|------|----|
| 護-161 | 愛媛県 | 御庄港 | 平山 | 不明 | |

改良内容
前出しし、天端の嵩上げ、管理道路の確保、搬式へ
改良理由
石積護岸の老朽化、基礎部の洗掘
留意点
軟弱地盤対応、杭打ちに伴う振動の周辺への影響


| 改良理由 | 留意点 |
|------------|-----------------------|
| 劣化 機能向上 | 地盤 漁業 騒音 隣影響 |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設種類 |
|-------|------|-----|-----|------|------|
| 認-162 | 愛媛県 | 東予港 | 神洋 | 不明 | 不明 |

改良内容
前出し、階段護岸へ
改良理由
コンクリートの劣化
留意点
軟弱地盤ため鋼矢板基礎。隣接する入来への振動等の影響

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 地盤 |
| 海水 | 浸影響 |
| | 工期 |
| | 漁業 |
| | 騒音 |




| 改良理由 | 軟弱地盤、圧密沈下の管理 | | |
|-----------|---------------------------|-----|--------------|
| 改良内容 | コンクリート張りで補強、天端の高上げ、消波工の設置 | | |
| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 |
| 護-163 愛媛県 | 東予港 | 今在家 | 建設時期 昭和24 |


ト張りで補強、天端の嵩上げ、消波工の設置

軟弱地盤、圧密沈下の管理


| | |
|------|------|
| 改善理由 | 點意留上 |
| 機能向上 | 地盤影響 |
| | 漁業 |





| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設類 | 留意点 |
|------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 護-164 | 愛媛県 | 松山港 | 高浜 | 不明 | 不明 | |
| 改良内容 天端の嵩上げ、既存消波工の上に更に消波工を追加 | | | | | | |
| 改良理由 H.H.W.L.の上昇 | | | | | | |
| 留意点 円形すべり安定を検討 | | | | | | |
| 改良理由 台風 機能向上 その他の地盤 | | | | | | |




DL = -10.00









| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|-------|-----------|-----|-----|------|----|
| 護-168 | 愛媛県 | 今治港 | 大新田 | S30 | 39 |
| 改良内容 | 前出し、面的防護へ | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| 改良理由 | 留意点 |
|------------|------------------|
| 劣化 機能向上 | |
| 改良内容 | 前出し |
| 改良理由 | 石積護岸に割石の欠損などの老朽化 |
| 留意点 | |





| 國番號 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設 |
|-------|------|------|-----|------|----|
| 護-171 | 愛媛県 | 新居浜港 | 多喜浜 | 不明 | 不明 |

改良内容 前出し
改良理由 コンクリートの劣化、漫食、断面欠損
留意点




PHC杭 φ300 c.t.c 2.0m
上杭 11.0m(C型) 下杭 13.0m(A型)

- 23.40

| | |
|------------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 機能向上 | |

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 桟橋年数 |
|-------|------|------|-----|------|------|
| 図-172 | 愛媛県 | 新居浜港 | 本港 | S35 | 31 |


| | |
|------|--|
| 改修内容 | 直立消波ブロック積み |
| 改修理由 | コンクリートの劣化、漫食、断面欠損による既存護岸への影響を考慮し、仮設矢板を施工 |





| | |
|------------|--------------------|
| 改良理由 劣化 | 留意點 既影響 機能向上 |
|------------|--------------------|


| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既存物 |
|-----------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-173 愛媛県 | 新居浜港 | 黒島 | | 不明 | 不明 |

改良内容 前出し 天端の嵩上げ
改良理由 石積護岸に割石の欠損などの老朽化
留意点










| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既存状 |
|---------------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-177 愛媛県 三机港 | | 高浦 | | 8.49 | 14 |

| 改良内容 | 前出し、天端の巻上げ、直立消波ブロック積みへ |
|------|------------------------|
| 改良理由 | コンクリートの劣化 |


| 改良理由 | ヤード景観 |
|------|-------|
| 留意点 | |




| 改良内容 | 改良理由 |
|-------------------------|---------|
| 前出しし、天端の嵩上げ、直立消波ブロック搬入へ | 護岸構造の強化 |

前出しし、天端の嵩上げ、直立消波ブロック積みへ

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 台風 | 地盤 |






| 图番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設類 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-180 | 高知県 | 甲浦港 | 東股 | 不明 | 不明 |

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意點 |
| 劣化 | 既影響 |
| 機能向上 | 利用形 |

前出しし、天端の嵩上げ
コンクリートが劣化、クラック
が発生する。
改良内容
改良理由
留意点




| 改良理由 | 留意点 |
|----------|-----|
| 劣化 親水 | |

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 護-181 山口県 | 港湾名 油谷港 | 地区名 貝川 | 建設時期 不明 | 施設類 不明 |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|

改良内容
前出し、階段護岸化


改良理由
石積の劣化

留意点



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設類 |
|-----------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-181 山口県 | 油谷港 | 貝川 | 不明 | 不明 | 不明 |


改良内容
前出し、階段護岸化




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年式 |
|-------|------|-----|-----|--------|------|
| 護-183 | 山口県 | 山口港 | 阿知須 | S20~30 | 34 |

改良内容 前面コンクリート張り補強、消波工の設置
 改良理由 コンクリートの劣化
 留意点 重量増加に対する基礎地盤の安定


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 地盤 |



| 改良理由 | 留意点 |
|------------|-----|
| 劣化 機能向上 | 地盤 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 跡地點 |
|-------|--------------------|-----|-----|------|-----|
| 第-185 | 山口県 | 宇部港 | 中 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、杭基礎 | | | | |
| 改良理由 | 基礎地盤の支持力不足から杭基礎とした | | | | |



| 改良内容 | 改良理由 | 留意点 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 前面コンクリート張り補強、天端の嵩上げ、鋼矢板基礎 | 護-186 山口県 宇部港 | 図番号 都道府県 港湾名 地区名 建設時期 距離 不明 不明 |

リート張り補強、天端の嵩上げ、鋼矢板基礎

| | | |
|-----------|------|---------|
| 前面コントローラー | 改良内容 | 基礎地盤の安定 |
| | 改良理由 | 留意点 |



铜矢板IVA 集L-200


上部特性


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-------|
| 劣化 | 地盤利用形 |

図番号 都道府県 港湾名 前出し、直立消波ブロック積みへ、上部に階段設置

改良内容 改良理由 留意点


基礎地盤の安定






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 概要 | 改良理由 | 留意点 |
|-------|------|--------|-----|------|----|------|-----|
| 護-189 | 山口県 | 三田尻中関港 | 防波 | 不明 | 不明 | 劣化 | 地盤 |
| | | | | | | 鋼板 | 利用形 |
| | | | | | | 観景 | 景観 |

改良内容 前面に水削き兼遊歩道、転落防止柵の設置、鋼天板基礎、化粧型枠
 改良理由 コンクリートの劣化
 留意点 基礎地盤の安定






| 改良内容 | 前面コントラリート張り補強、天端の嵩上げ、根固め工の詰め直し等がある。 石積地部のコンクリートが劣化しただけの天端高が確保できない。 設計根拠より他元が望むだけの天端高が確保できない。 | | | | |
|-------|--|-----|-----|------|----|
| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
| 護-191 | 山口県 | 柱島港 | 柱島 | 不明 | 不明 |


| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | 隙影響 |
| 機能向上 | その他 |

前面コンクリート張り補強、天端の嵩上げ、根固工の設置
石積目地部のコンクリートが劣化し吸い出し等がある
設計根拠より地元が望むだけの天端高が確保できない。
離島は、



Δ L.W.L. + 0.54
 Δ M.I.W.L. + 0.96
 Δ C.D.L. + 0.00


| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 改修年 |
|---------------------------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-192 | 福岡県 | 宇島港 | 八屋 | S60 | 5 |
| 改良内容 | | | | | |
| 消波工の設置 | | | | | |
| 海岸付近に工場などの進出がありこれらを防護するため | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 機能向上 周辺変化 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設数 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-193 | 福岡県 | 宇島港 | 八屋 | S60 | 7 |

改良内容 前出しし、天端の巻上げ、直立消波ブロック積みへ
改良理由 海岸付近に工場などの進出があり、これらを防護するため
留意点


| 改善理由 | 留意点 | 工期 |
|--------------|-----|----|
| 機能向上 周辺変化 | | |




| 圖番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 最新報 |
|-----|------|-----|-----|------|-----|
| 194 | 福岡県 | 博多港 | 大岳 | 不明 | 不明 |

既設を撤去、天端の嵩上げ、消波工の設置

| | |
|------|----------|
| 改良理由 | 留意點 |
| 劣化 | 工期漁業機能向上 |








| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|-------|---------------------|------|--------|------|----|
| 護-196 | 福岡県 | 北九州港 | 和布刈大久保 | S47 | 18 |
| 改良内容 | 水吹きの(遊歩道)設置、根固め工の追加 | | | | |
| 改良理由 | 既設堤防の洗掘防止(基礎の保護) | | | | |
| 留意点 | 潮流が速いため陸上からの施工とした | | | | |

改良理由

| | |
|-----|-----|
| 親水 | ヤード |
| 景観 | 漁業 |
| その他 | 利用形 |
| | その他 |








| 改良理由 | 前出し、面的防護へ |
|---------------|------------------|
| 改良内容 | 軟弱地盤層（有明海特有的粘土層） |
| 図番号 | 都道府県 港湾名 |
| 護-199 佐賀県 大浦港 | 地区名 |
| | 建設時期 |
| | S30 |
| | 距離 |
| | 36 |

國的財政入

軟弱地盤層（有明海特有の粘土層）


| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 親水 | 地盤 |
| | 工期 |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-200 | 長崎県 | 青方港 | 青方 | 不明 | 不明 |


改良内容
前出し、直立消波ブロック積みへ
改良理由
石積崩落、陥み出し
留意点
砂礫、床盤が堅設にからないようにする、漁船の航走波を消波するために直立消波ブロック積み

| 改良理由 | 留意点 |
|------|---------|
| 劣化 | 地盤影響その他 |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 | 留意点 |
|-------|------------|-------|------|------|----|-----|
| 護-201 | 長崎県 | 三浦日泊港 | 三浦日泊 | 不明 | 不明 | |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ | | | | | |
| 改良理由 | 石積の老朽化 | | | | | |


留意点




| 改良内容 | 前出しし、天端の嵩上げ、消波工の設置 |
|------|--------------------|
| 改良理由 | 護岸-202 長崎県 時津港 |
| 留意点 | 不明 |

前出し、天端の嵩上げ、消波工の設置

漁業向上




| 改良理由 | 留意点 |
|------|------------|
| 劣化 | 機能向上 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ |
| 改良理由 | 石積の老朽化 |
| 留意点 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設類 |
|-------|----------|-----|-----|------|-----|
| 護-204 | 長崎県 | 神崎港 | 深田 | S54 | 7 |
| 改良内容 | 消波工の設置 | | | | |
| 改良理由 | 荒天時の越波防止 | | | | |
| 留意点 | | | | | |


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | |
| その他 | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設番号 |
|-------|-------------------|-----|-----|-------|------|
| 護-205 | 長崎県 | 神崎港 | 深田 | S40年代 | 18 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ、消波工の設置 | | | | |
| 改良理由 | 天端不足 | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設 |
|-------------|------|-----|-----|------|----|
| 議-206 | 長崎県 | 西郷港 | 西郷 | S53 | 8 |
| 改良内容 消波工の設置 | | | | | |
| 改良理由 留意点 | | | | | |
| | | | | | |




| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ |
|------------|------------|
| 改良理由 | 天端の不足 |
| 留意点 | |
| 図番号 | 都道府県 港湾名 |
| 護-207(長崎県) | 紐差港 |
| 地区名 | 長瀬 |
| 建設時期 | S40年代 |
| 延長数 | 17 |

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 水質 |
| 周辺変化 | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 跡地類 |
|-------|----------------|------------------|-----|------|-----|
| 護-208 | 長崎県 | 曾根港 | 曾根 | 不明 | 不明 |
| 改良理由 | 改良内容 | 前出し、転落防止柵、遊歩道の設置 | 曾根港 | | |
| 留意点 | 床堀が既設にかかるようにする | | | | |




| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 台風 | 既影響 |
| 周辺変化 | 漁業 |
| | |

改良内容 既設消波工を撤去し、天端の嵩上げをし、新たに消波工を設置

改良理由 背後の住宅用地への転用


留意点 埋立をするべくなくすため既存施設に追加



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年式 |
|-------|------|------|-----|--------|------|
| 護-210 | 長崎県 | 多比良港 | 港町 | S51～54 | 13 |

改良内容
消波工の設置
改良理由
留意点

改良理由
機能向上





| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設数 | 改良理由 | 留意点 |
|-------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 護-211 | 長崎県 | 小長井港 | 帆崎 | 不明 | 不明 | 劣化 | 隣影響 |
| | | | | | | 機能向上 | 漁業 |
| | | | | | | 水質 | |

改良内容 既設を撤去、天端の嵩上げ及び消波工の設置


改良理由 石積の老朽化

留意点 前面にあさり養殖場があり床堀の際残りおよび床の消失に留意した






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 出荷量 |
|-------|------|----------|-----|------|-----|
| 護-213 | 長崎県 | 三里港 | 三里 | H1 | 3 |
| 改良箇所 | 改良理由 | 前出し、天端不足 | | | |
| | 留意点 | 天端不足 | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基準高 |
|-------|------|-----|-----|-------|-----|
| 護-214 | 長崎県 | 川内港 | 水堀 | S40年代 | 24 |


改良内容
前出し、天端の嵩上げ
石積護岸は波浪の影響を受けやすい
改良理由
背後に魚付保安林が存在するため、コンクリート表面の光を抑える構造（波形型枠）の採用

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 合風 | 工期 |
| 機能向上 | 水質 |
| 周辺変化 | その他 |




| 改良内容 | 前出し、天端の高さ上げ | 石積の劣化 | 既設護岸への影響 |
|------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 改良理由 | 改良前後で差異が見られ、現状では護岸の構造が劣化している。 | 既設護岸の構造が劣化している。 | 既設護岸の構造が劣化している。 |
| 留意点 | 既設護岸への影響を考慮する。 | 既設護岸への影響を考慮する。 | 既設護岸への影響を考慮する。 |

| | |
|------|------|
| 改良理由 | 留意點 |
| 劣化 | 地盤 |
| 機能向上 | 取影範圍 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 沿岸敷地 |
|-------|------|------|-----|------|------------------------------|
| 護-216 | 長崎県 | 佐世保港 | 横瀬 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | | | | | 前面コンクリート張り補強、天端の高上げ 石積の劣化 |
| 改良理由 | | | | | 留意点 |

| | |
|------|--------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | 地盤既影響變 |
| 機能向上 | |



| 改良理由 | 留意点 |
|------|-------|
| 劣化 | 地盤既影響 |
| 機能向上 | |

前出し、アースタンカーナー化工、天端の嵩上げ
石積の劣化
礫混じりシルト
点検
意



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 経年費 | 改良理由 | 留意点 |
|-------|------|------|-----|------|-----|------|-----------|
| 護-218 | 長崎県 | 佐世保港 | 横瀬 | 不明 | 不明 | 劣化 | 地盤 既影響 |
| | | | | | | 機能向上 | |
| | | | | | | | |

改良内容 前面に独立した堤体を設置、杭基礎、天端の高上げ

改良理由 石積の劣化


留意点 混凝じりシルト

Technical cross-section diagram showing the following details:

- Vertical Wall (Left):** H. H. W. L. +4.5, H. W. L. +3.30, H. W. L. +3.65.
- Soil Layer:** 被覆石(200 kg 内外) 2.0, M. L. W. L. +0.80, L. W. L. ±0.00.
- Fill Material:** 中詰石 0.5, 砕石 5~100 kg 1.5, 1.23, 0.5, 0.154, 0.098, 0.5, 0.21, 0.20, 0.12, 0.15.
- Structural Components:** 防砂布, 鉄筋 D=13, 鋼管 φ400 t=9 (S.K.K. 41 c.t.c 3.0 m), 均しコンクリート (厚 0.2).
- Ground Level:** -12.4, 0.6, 2.5, 0.6, 2.5, 0.5, 4.0, 3.75, 2.5, 0.5, 4.0, 0.5.


| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 跡数 |
|------|------|------|-----|------|------------|
| 219 | 長崎県 | 佐世保港 | 横瀬 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | | | | | 前出し、天端の嵩上げ |
| 改良理由 | | | | | 礫混じりシルト |
| 留意点 | | | | | |

| 改良理由 | 留意点 |
|--------------|-----|
| 劣化地盤 機能向上 | 既影響 |





| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 踏跡質 |
|-------|-------------|------|-----|------|-----|
| 護-220 | 長崎県 | 佐世保港 | 船越 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し、天端の高さ上げ | | | | |
| 改良理由 | 石積の劣化 | | | | |
| 留意点 | 粘性土 | | | | |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 地盤 |
| 台風 | 既影響 |
| 機能向上 | 工期 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 資料類 | 留意点 |
|-------|------------|------|-----|------|-----|-----------------------|
| 護-221 | 長崎県 | 佐世保港 | 鹿子前 | 不明 | 不明 | 地盤 既影響 工期 水質 |
| 改良内容 | 前出し、天端の高上げ | | | | | |
| 改良理由 | 石積の劣化 | | | | | |
| 留意点 | シルト混じり砂 | | | | | |







| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既存物 |
|-------|------|---------|-----|------|-----|
| 議-223 | 長崎県 | 佐世保港 | 大潟 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し | 石積の劣化 | | | |
| 改良理由 | 留意点 | 礫混じり砂質土 | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延年期 |
|-----------------|------|------|-------|------|-----|
| 護-324 | 長崎県 | 佐世保港 | 柳ノ本地区 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 前出し、天端の嵩上げ | | | | | |
| 改良理由 石質の劣化 | | | | | |
| 留意点 砂礫 | | | | | |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 地盤 |
| 機能向上 | 既影響 |
| 工期 | 向上 |
| 水質 | |





| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年 | 改良理由 | 留意点 |
|------|------|-----------|-----|------|-----|------------------------|-----|
| 護226 | 長崎県 | 佐世保港 | 浅子 | 不明 | 不明 | 荒天 機能向上 親水 景観 | 地盤 |
| 改良内容 | | 前出し、階段護岸化 | | | | | |
| 改良理由 | | 留意点 | | | | | |
| 砂 | | 砂 | | | | | |



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376


377

378

379


380

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|----------------|------|------|-----|------|-----|
| 護-228 | 長崎県 | 佐世保港 | 寄船 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 前出し、天端の金化 | | | | | |
| 改良理由 石積の金化 | | | | | |
| 留意点 碓尾じり粘性土 | | | | | |



| | |
|------|------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | 地盤影響 |
| 機能向上 | 水質 |

| 区番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 運営 |
|-------|------------|------|-----|------|----|
| 認-229 | 長崎県 | 佐世保港 | 名切 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し、天端の嵩上げ | | | | |
| 改良理由 | 石積の劣化 | | | | |
| 留意点 | 砂礫 | | | | |




| | | | |
|--------|----|------|------|
| 都江 | 長崎 | 改良點 | 留意点 |
| 改設-230 | | 改良內容 | 改良理由 |

前出しし、天端の嵩上げ
石積（コンクリートブロック積み）の劣化


| | | |
|-----|------|------|
| 地區名 | 建設時期 | 保証年数 |
| 船越 | 不明 | 不明 |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 改良内容 | |

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意點 |
| 劣化 | 地盤 |
| 台風 | 既影響 |
| 機能向上 | 工期 |
| | 水質 |




| 改番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|---|------|-----|-----|------|----|
| 護 231 | 熊本県 | 河内港 | 船津 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | | | | | |
| 前面コンクリート張り補強、天端の高上げ、離岸堤の設置 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| コンクリートの劣化、クラックの発生 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |
| 厚い軟弱層での丸下による機能低下、背後が住宅地のため圧迫感をなくすよう天端を低くした。 | | | | | |




| 图 番 号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 認可年数 |
|-------|------|-----|-----|------|------|
| 護-232 | 熊本県 | 佐敷港 | 鶴木山 | SS3 | 17 |

| | |
|------|---------------------------|
| 前出内容 | 前出し、天端の嵩上げ、直立消波ブロック積み、杭基礎 |
| 改良理由 | 支持層の判断 |
| 留意意点 | |




| | |
|------|----------|
| 改良理由 | 留意點 |
| 機能向上 | 地盤 漁業 |



| | | | | | |
|------|------|-----|------|------|-----|
| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 認定数 |
| 認234 | 熊本県 | 赤崎港 | 前田上原 | 不明 | 不明 |


改良内容 前出し
改良理由 石橋の空洞化
留意点 既設の根入れが浅いための床板の際の影響

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 隙影響 |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 跡跡 |
|-------------------------------|------|------|------|------|----|
| 護-235 | 熊本県 | 赤崎港 | 前田上原 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 改良理由 | 前田上原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 石積の空洞化 既設の組入れが無いための床掘の際の影響 | 前出し | | | | |


改良理由
既設の組入れが無いための床掘の際の影響



| | | | | | |
|-------|------|-----|------|------|----|
| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
| 護-236 | 熊本県 | 赤崎港 | 前田上原 | 不明 | 不明 |


改良内容
前面コンクリート張り補強
改良理由
石積の空洞化
留意点
既設の樁入れが浅いための床板の影響

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 劣化 | 隣影響 |




| 改良内容 | 前出し、階段護岸へ |
|------|-------------------|
| 改良理由 | 石積の劣化 |
| 留意点 | 国立公園内の海水浴場としての利用 |
| 図番号 | 都道府県 護-237 熊本県 |
| 港湾名 | 浦島港 |
| 地区名 | 東風留 |
| 建設時期 | S39~43 |
| 延長数 | 27 |

| | |
|------|---------------------------|
| 改良内容 | 前出しし、階段壁岸へ |
| 改良理由 | 石積の劣化 国立公園内の海水浴場としての利用 |




| | |
|------|------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 劣化 | 工期 |
| 親水 | 景觀 |
| 景觀 | 周邊變化 |

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基準点 |
|------|-------------|------|-----|------|-----|
| 該 | 熊本県 | 二間戸港 | 絳通 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出しし、天端の嵩上げ | | | | |
| 改良理由 | 石積の劣化 | | | | |
| 留意点 | | | | | |





| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 認可年 |
|-----------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-239 熊本県 | 二間戸港 | 神代 | 不明 | 不明 | |

改良内容
前面に直立消波ブロック積み、杭基礎
背後家屋を越波から護る
改良理由
直立消波ブロックの沈下を防ぐため杭基礎



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|---------|------|-----|-----|--------|-----|
| 改良番号 | 宮崎県 | 吉江港 | 古江 | S36~40 | 25 |
| 改良内容 | | | | | |
| 消波工の設置 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |
| 隣接砂浜の浸食 | | | | | |







| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 景観 |
| 親水 | 景観 |
| 留意点 | |

改良内容 前出し、階段護岸へ、飛沫防止帯設置

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|-------|------|------|-----|-------|----|
| 諏-242 | 宮崎県 | 美々津港 | 美々津 | S40年代 | 20 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 留年数 |
|---------------|------|------|-----|------|-----|
| 説-243 | 宮崎県 | 外ノ浦港 | 筑波 | S40 | 27 |
| 改良内容 | | | | | |
| 消波工の設置 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留接護岸への浸食作用の増加 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |
| 隙間無 | | | | | |




| 改良内容 | 前出し消波工、離岸堤、飛沫防止帯設置 |
|--------------|---|
| 改良理由 | 経済性、施工性 |
| 留意点 | |
| 図番号 護-244 | 都道府県 鹿児島県 港湾名 大根占港 地区名 城元 建設時期 S28以前 延長 28 |

| | |
|------|-----------|
| 改善理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 水質 その他 |





| 改良内容 | 離岸堤の設置 |
|---------|--------------------|
| 改良理由 | 越波、飛沫防止 |
| 経済性、施工性 | |
| 留意点 | |
| 年月日 | SS3年以前 |
| 地区名 | 神之川 |
| 建設時期 | 路線新規 |
| 区番号 | 都道府県 護-245 鹿児島県 |
| 港湾名 | 大根占港 |




| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | その他 |


| 改良理由 | 留意点 |
|---------|---------|
| 親水景觀 | 水質利用形景觀 |
| 長浜 | 留意点 |
| s35~s40 | 留意点 |








| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距年数 |
|------|--------------|------|-----|------|-----|
| 改良内室 | 鹿児島県 | 赤木名港 | 前肥田 | S36 | 26 |
| 改良理由 | 天端の嵩上げ、階段護岸へ | | | | |
| 留意点 | 騒音 漏水 | | | | |




| 図番号 | 都道府県 護-250 鹿児島県 | 港湾名 母間港 | 地区名 母間 | 建設時期 S34～S46 | 整備年 27 |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 改良内容 消波工の設置 | | | | | |
| 改良理由 既設の基礎の洗掘、越波防止 | | | | | 留意点 |



| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | 景觀 |


| 改良内容 | 消波工の設置 |
|---------------|----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 図番号 | 都道府県 沿岸名 |
| 護-292 愛知県 常滑港 | 地区名 |
| | 建設時期 |
| | \$36 |
| | 起工期 |
| | 30 |

| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意点 |
| 機能向上 | |




| 改良内容 | 前出しし、階級護岸へ |
|------|----------------------|
| 改良理由 | 護岸の構造強化 |
| 留意点 | 工事期間中の交通確保 |
| 図番号 | 都道府県 愛知県 護-253 |
| 港湾名 | 吉田港 |
| 地区名 | 吉田港 |
| 建設時期 | S30～35 |
| 延長 | 33 |


| | |
|------|-----|
| 改良理由 | 留意點 |
| 機能向上 | 景觀 |
| 親水 | 景觀 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設名 |
|-------|------|-----|-----|------|--------------------------|
| 護 254 | 愛知県 | 衣浦港 | 半田 | S36 | 31 |
| 改良内容 | | | | | 前出し、杭基礎、天端にボードウォーク+転落防止柵 |
| 改良理由 | | | | | 親水景観周辺変化 |
| 留意点 | | | | | |




| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延年期 |
|-------|---------------------------|-----|-----|--------|-----|
| 護-255 | 愛知県 | 三河港 | 大崎 | S36~40 | 31 |
| 改良内容 | 前出し、階段護岸化、バラベット修景 | | | | |
| 改良理由 | 近隣が生活道、憩いの場であり機材などの搬入路の確保 | | | | |
| 留意点 | 隙間等 利用形 景観 | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|-------|------|-----|-------|------|----------------|
| 護-256 | 愛知県 | 河和港 | 北方・河和 | S29 | 39 |
| 改良内容 | | | | | 前出し、管理道路の設置 |
| 改良理由 | | | | | 越波量の低減、管理道路の設置 |
| 留意点 | | | | | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|-----------------|------|------|------|------|-----|
| 護-258 | 愛知県 | 名古屋港 | 6号地南 | S37 | 24 |
| 改良内容 | | | | | |
| 根固め捨石を設置 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 耐震性、円形すべりの安定性確保 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 利用形 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
|-------|------|------|-----|------|----|
| 護-259 | 愛知県 | 名古屋港 | 4号地 | M35 | 84 |

改良内容
前面に水吹きを設置
改良理由
耐震性、円形すべりの安定性確保
留意点
背後利用者との調整





| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基準年 |
|-------|-----------------|------|------|------|-----|
| 説-261 | 愛知県 | 名古屋港 | 12号地 | S8 | 54 |
| 改良内容 | 前出し、水叩きの確保 | | | | |
| 改良理由 | 耐震性、円形すべりの安定性確保 | | | | |

留意点
背後利用者との調整




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計年 |
|-------|------|------|------|------|-----|
| 議-262 | 愛知県 | 名古屋港 | 12号地 | S13 | 52 |
| 改良内容 | | | | | |
| 改良理由 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|-------|-----------------|------|-------|------|-----|
| 議-264 | 愛知県 | 名古屋港 | 10号埠頭 | S22 | 45 |
| 改良内容 | 止水矢板打設 | | | | |
| 改良理由 | 耐震性、円形すべりの安定性確保 | | | | |
| 留意点 | | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基準年数 |
|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 護 265 愛知県 | 名古屋港 | 中川口 | S35 | 32 | |

改良内容
前出し、鋼管矢板
改良理由
耐震性、円形すべりの安定性確保
留意点
背後利用者との調整


| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 隣影響 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 総延長 |
|-------|------|------|------|------|-----|
| 護-266 | 愛知県 | 名古屋港 | 中川口西 | S35 | 33 |

改良内容 水抑き上にポートオーラーク、転落防止柵、根固め捨石を設置


| 改良理由 | 背景利用者との調整 |
|------|-----------|
| 親水景観 | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設数 |
|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 護-268 | 愛知県 | 内海港 | 内海 | \$33 | 35 |

前出し




| 國番号 | 都道府県 護 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 整備費 |
|------|-----------|------|-----|------|-----|
| -269 | 三重県 | 四日市港 | 運河 | \$37 | 19 |


| | | |
|------|---------|---------------------------------|
| 改良内容 | 前出し、水叩き | (歩道) 確保、タイル張り、化粧型枠、転落防止柵、根固め工設置 |
| 改良理由 | 補強 | |




| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | 地盤 |
| 親水 | 景觀 |

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 接岸地 |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|
| 護-270 | 三重県 | 四日市港 | 2号地 | S36 | 24 |
| 改良内容 前出し、水押きの確保 | | | | | |
| 改良理由 捕強 留意点 波状化 | | | | | |






| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既存数 |
|--------------------------------|------|------|-----|------|-----|
| 説-272 | 三重県 | 四日市港 | 1号地 | S35 | 27 |
| 改良内容 水叩き部を鋼管矢板で補強、矢板前面の既設施設は撤去 | | | | | |
| 改良理由 補強 | | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| 改良内容 | 既設を撤去後、既設と同位置に自立矢板護岸を設置 |
|------|-------------------------|
| 改良理由 | 補強 |
| 留意点 | |

主撤去後、既設と同位置に自立矢板護岸を設置


| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 意点 |
| 機能向上 | ヤード 騒音 |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 艇数 |
|---------|---------------------|------|------|------|----|
| 改良前-274 | 三重県 | 四日市港 | 富州原港 | S37 | 31 |
| 改良後 | | | | | |
| 改良内容 | 前出し、水叩き(歩道)、転落防止柵設置 | | | | |
| 改良理由 | 補強 | | | | |
| 留意点 | 液状化 | | | | |




| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 | 改良理由 | 留意点 |
|-------|------|-----|-----|-------|----|--------------------------------|-----|
| 護-275 | 静岡県 | 熱海港 | 渚 | S37年頃 | 29 | 既設消波工を撤去、前出し、天端にテッキ(透歩道、手掘)を設置 | |
| 改良内容 | | | | | | 既設サンドビーチ(横磯地区)からの動線を考慮 | |
| 改良理由 | | | | | | 熱海サンビーチ(横磯地区)から遊歩道及び緑地を考慮 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 運転 |
|------|------------|------|-----|------|----|
| 改良理由 | 護岸-276 沖縄県 | 中城湾港 | 久原 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | 前出し、消波工の設置 | | | | |
| 留意点 | | | | | |

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----|
| 機能向上 | ヤード |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 認定年 |
|-------|------|------|-----|--------|-----|
| 護-277 | 沖縄県 | 中城湾港 | 佐敷 | S30年以前 | 32 |


前出し、天端の嵩上げ
石積の劣化



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設数 |
|-------|------|------|-----|---------|-----|
| 設-273 | 沖縄県 | 中城湾港 | 中城 | SS30年以前 | 36 |
| | | | | | |

改良内容 前出しし、天端の高さ上げ、階段護岸へ
改良理由 基礎洗掘、石積に空隙。
留意点 一部ブロード工法実施

| | |
|------|---------------------|
| 改良内容 | 前出しし、天端の高上げ、階段護岸へ |
| 改良理由 | 基礎洗掘、石積に空隙。背後への工場進出 |
| 留意点 | ロード工法実施 一部ブレ |




| 改良理由 | 留意点 |
|------|------|
| 劣化 | 地盤 |
| 台風 | 利用形 |
| | 機能向上 |
| | 親水 |
| | 周辺変化 |

| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 船積量 |
|-------|------|------|-----|------|-----|
| 護-279 | 沖縄県 | 中城湾港 | 渡口 | S27 | 4t |

改良内容
前だし、天端の嵩上げ、階段護岸へ
改良理由
基礎洗掘、空隙。区画整理事業
留意点
隣接する県総合運動公園との一体性


| 改良理由 | 留意点 |
|--------------------------------|------------|
| 劣化 台風 機能向上 親水 周辺変化 | 隣影響 利用形 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|-----------|------|-----|-----|------|----|
| 護-280 沖縄県 | 金武湾港 | 具志川 | S30 | 33 | |

改良内容 前出し、天端の嵩上げ
 改良理由 天端剥離、コンクリートに空隙
 留意点 部分的に軟弱地盤で要地盤改良

| 改良理由 | 留意点 |
|------|-------|
| 劣化 | 地盤利用形 |
| 軟水 | 景観 |




| | | | | | |
|-------|------|------|-----|------|----------------|
| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 距離 |
| 護-281 | 沖縄県 | 金武湾港 | 屋嘉 | 不明 | 不明 |
| 改良内容 | | | | | 前出し、階段護岸へ |
| 改良理由 | | | | | 劣化 親水 景観 |
| 留意点 | | | | | |





| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----------------|
| 劣化 | 漁業 影響 |
| 荒天 | 漁業 利用形 景觀 |
| 機能向上 | 親水 |
| 親水 | 景觀 |

| | |
|------|-------------------|
| 改良内容 | 前出しし、天端の高上げ、階段護岸へ |
| 改良理由 | 基礎洗掘、空隙の発生 |
| 留意点 | 背後民家への影響、背後の町道計画 |



| 改良理由 | 留意点 |
|------|----------|
| 劣化 | 地盤 景観 |
| 台風 | |
| 親水 | |
| 景観 | |







| 图幅号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 當初概算 |
|-------|------|-----|-----|------|------|
| 護-285 | 沖縄県 | 平良港 | 大浦 | 1953 | 15 |

| 改良理由 | 留意点 | 背景 保安林への影響 |
|------|-----|---------------|
| 改良内容 | 内 容 | 岸へ 階段護岸へ |


| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意點 |
| 親水 | 漁業 陸影響 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基準年 |
|------|------|-----|-----|--------|---------------|
| 堤-1 | 兵庫県 | 神戸港 | 遠矢浜 | S35~42 | 26 |
| 改良内容 | | | | | 消波工の追加、天端の嵩上げ |
| 改良理由 | | | | | 基礎の支持力、円形すべり |
| 留意点 | | | | | |




| 改良理由 | 留意点 |
|------------------------|----------------|
| 美化 | 噪音 |
| 機能向上 | |
| 張りコンクリート補強、鋼矢板固め、消波工設置 | 張りコンクリートの劣化、欠損 |
| 改良理由 | 高留 |







| 改良番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 既往歴 |
|------|--------------------------|-----|-----|--------|-----|
| 堤-4 | 福岡県 | 宇島港 | 八屋 | \$50年代 | 不明 |
| 改良理由 | 天端の嵩上げ、前面コンクリート張り、消波工の設置 | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|------|------|-----|-----|---------|-----------------|
| 堤-5 | 福岡県 | 宇島港 | 八屋 | S30～40年 | 36 |
| 改良内容 | | | | | 堤体の嵩上げ、コシグリート張り |
| 改良理由 | | | | | 機能向上 |
| 留意点 | | | | | |



| 改良理由 | 留意点 |
|------|-----------------------|
| 劣化 | 陸影響 工期 漁業 水質 |
| 機能向上 | |

改良内容 前面コンクリート張り補強、矢板根固め

| 改良理由 | 留意点 |
|---------------------------------------|-----|
| コンクリートの劣化、クラックなど 隣接する干拓堤防の天端高さとの整合 | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 延長 |
|--------------------|------|-----|-----|--------|----|
| 堤-7 | 静岡県 | 相良港 | 片浜 | S28~34 | 27 |
| 改良内容 天端に植栽、階段護岸へ | | | | | |
| 改良理由 背後の地下水位を低下させる | | | | | |

改良理由 留意点


機能向上
親水
景観

その他




| 改良内容 | 天端の高上げ、板幅 |
|------|---------------------|
| 改良理由 | 改修工事による地盤沈下を防ぐ |
| 留意点 | 板幅の変更による車両の横軽減を考慮する |


| | |
|------|-----------|
| 改良理由 | 留意点 |
| 親水 | 利用形 景觀 |
| 景觀 | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 施設名 |
|------|----------|------|-----|------|-----|
| 離-1 | 鹿児島県 | 中之島港 | 中之島 | S56 | 8 |
| 改良内容 | 天端の嵩上げ | | | | |
| 改良理由 | 台風時の越波防止 | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 堤防費 |
|------|---------|-----|-----|--------|-----|
| 改良-2 | 静岡県 | 相良港 | 須々木 | S47~H2 | 18 |
| 改良内容 | 冲刷に応じて幅 | | | | |
| 改良理由 | 留意点 | | | | |
| 留意点 | | | | | |




| 图番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 整頓料 |
|-----|------|------|-----|--------|-----|
| 胸-1 | 岩手県 | 大船渡港 | 茶屋前 | S35~57 | 29 |

改良内容
改改留意点
改改留意点
天端の高さ上げ
圧密沈下对策
隙接家屋への振動対策としてシートパイルを压入工法で施工。道路と隣接しており隙接家屋での改良、

| | |
|------|-----------------|
| 改良理由 | 留意点 |
| その他 | 機影録 騒音 震衝 |




| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 基準高 |
|------|-------------------|------|-----|--------|-----|
| 胸-2 | 岩手県 | 大船渡港 | 清水 | S44～56 | 22 |
| 改良内容 | 全面コンクリート張り、天端の嵩上げ | | | | |
| 改良理由 | 圧密沈下対策 | | | | |
| 留意点 | | | | | |



| 図番号 | 都道府県 | 港湾名 | 地区名 | 建設時期 | 設計者 |
|------|------|-----|-----|--------|---------------|
| 胸-3 | 宮城県 | 塩釜港 | 東宮 | S47~51 | 19 |
| 改良内容 | | | | | 既設を撤去して天端の嵩上げ |
| 改良理由 | | | | | 既往最高潮位まで嵩上げ |
| 留意点 | | | | | |

改良理由 留意点
機能向上 駆音



5. 収集事例の分析

5.1 概要

収集された452事例について、改良の実態を考察するために、簡単な分析を行った。事例収集は、既に述べたとおり、アンケート（調査票）方式で実施しており、すべての事例を把握していない可能性がある。また、対象を昭和60年度以降に実施あるいは計画の改良事例に限っている。したがって、分析結果は日本全国の運輸海岸におけるすべての改良事例に基づいていないものの、海岸管理者全体の約8割から回答があったことから、全体的な傾向は把握できたものと思われる。

設問に対する回答の内、自由回答としたものについては、回答者の解釈にかなりの差があったため、集計時になるとく統一した解釈で集計するようにした。

表-1の問-7および問-8については、共通する技術課題などについて詳細な分析を現在実施中であり、今後この結果を報告する予定である。

5.2 経過年数

建設時期から改良実施時期までの経過年数別に整理した事例数を図-3に示す。回答によって既存施設の建設時期あるいは改良時期の表現に差があったので、次のように集計した。建設時期に幅がある場合は建設開始年を、また、例えば昭和30年代建設の場合を昭和35年を建設時期とし、改良時期は改良開始年をそれとした。このようにして求めた建設時期および改良時期から経過年数を求めた。

施設全体の傾向では、経過年数が25～29年をピークに

事例が分布しているのがわかる。事例の建設時期の分布は図-4に示すようになり、1951～1970年（昭和26～45年）に建設された施設に改良事例が多かった。この理由として、前述のように、昭和34年から36年の天災を引き金にした急速な施設整備により整備施設数が多かったこと、30年の間に整備当時と求められる機能が変化してきたことなどが考えられる。建設時期で最も古いものは寛文8年(1668年、堤防)で、改良までの経過年数は317年である。

経過年数については建設時期が判明していないと把握できないが、実際には建設時期がわからない場合が多く、図-3に示したとおり事例全体では162件、約36%にのぼった。このことは施設の改良を検討する際、特に既存施設の取扱いを検討する際に残存機能の評価などにおいて問題になるおそれがある。

経過年数はおおむね30年弱のものが多いという結果となったが、30年程度前に建設された施設総数も多いことから考えると、一概に寿命を議論することはできない。今後詳しい分析を行うことになるが、建設後30年程度で改良された施設が多いという傾向は、港湾の係留施設での改良・更新事例の傾向³⁾ともおおむね一致している。

5.3 改良前後の構造形式の変化

海岸保全施設は様々な条件下で整備されており、多様な構造形式を有している。本資料では海岸保全施設築造基準¹⁾を参考に各施設について以下のように構造形式を定義した。

護岸については、断面形状から直立型、傾斜型、階段型に分類した。一般に階段型は傾斜型に含まれるが、親




図-3 改良・更新までの経過年数




図-4 建設時期ごとの件数




図-5 構造形式の代表例

水性を有する形式として特徴的なことから傾斜型とは別に分類した。堤防、突堤、離岸堤についても護岸と同様に分類した。胸壁は単塊型およびL型に分類した。水門、陸閘については分類しなかった。

各構造形式の代表的な断面形状を図-5に示す。

施設別に改良前と改良後の構造形式の変化を集計した結果を図-6～10に示す。護岸、堤防、突堤については、改良後、直立型、傾斜型は減少しているが、階段型はいずれも増加していた。

改良前後の構造形式の変更パターンを整理したものが図-11～14である。護岸については、

1. 直立型→直立型
2. 直立型→階段型
3. 傾斜型→直立型

4. 傾斜型→傾斜型

堤防については、

1. 直立型→直立型
2. 傾斜型→傾斜型

の順に事例が多かった。離岸堤、胸壁については、構造形式の変化したものは無かった。

5.4 構造様式

構造形式と同様に、海岸保全施設建築基準¹⁾を参考にして、断面形状による構造形式分類とは別に、部材による構造様式分類ごとに事例数を整理した。それぞれの構造形式ごとの構造様式を施設種別に集計した結果を図-15～18に示す。

護岸については、重力式、石積式、矢板式、コンクリ




図-6 構造形式別事例数（護岸）







図-7 構造形式別事例数（堤防）



图一8 構造形式別事例数（突堤）



图一9 構造形式別事例数（離岸堤）



图一10 構造形式別事例数（胸壁）




図-11 改良前後の構造形式の変化（護岸）




図-12 改良前後の構造形式の変化（堤防）




図-13 改良前後の構造形式の変化（突堤）




図-14 改良前後の構造形式の変化（離岸堤・胸壁）




図-15 構造形式別構造様式の割合（護岸）




図-16 構造形式別構造様式の割合（堤防）




図-17 構造形式別構造様式の割合（突堤）




図-18 構造形式別構造様式の割合（離岸堤・胸壁）

ート被覆式、コンクリートブロック張式、ブロック積式、直立消波ブロック積式、扶壁式の8種類とした。また、柵式は矢板式に、傾斜護岸の石張式は石積式に含めた。石積式やブロック積式、扶壁式、直立消波ブロック積式は重力式の一部とも考えられるが、部材の特徴を重視するため重力式とは分けて分類した。したがって、重力式と分類したもののは多くはコンクリート単塊の構造様式である。プレキャストのコンクリートブロックによる階段護岸はコンクリートブロック張式、場所打ちコンクリートによる階段護岸は一般にコンクリートブロック張式となる。堤防は護岸と同様の種類とした。突堤、離岸堤には消波ブロック積式を追加した。胸壁は重力式と杭式に分類した。

同一断面で複数の構造様式を有している施設について

は、H.W.LとL.W.Lの間の構造様式で分類した。たとえば、H.W.LとL.W.Lの間が矢板式で天端部に階段が設置してある場合は矢板式に分類されることになる。

護岸で直立型の場合、改良前は重力式と石積式が9割以上を占めていたのに比べて、改良後は石積式が大幅に減少し、矢板式、コンクリート被覆式、直立消波ブロック積式など多様化している。これは、近年の技術開発の結果、構造様式の選択肢が広がり、より現場条件に合ったものを選択できるようになったためであると考えられる。傾斜型の場合、改良の前後で構造様式別の割合の変化は少なかった。階段型はコンクリート被覆式が減少し、コンクリートブロック張式が大幅に増加していた。

堤防の場合も石積式が減少し、矢板式、コンクリート被覆式が増加していた。

5.5 改良の内容

(1) 既存施設の取扱い

改良において既存施設を形態上どのように取り扱ったかという観点で整理した結果を図-19に示す。ここで、「前出埋没」は、新施設を既存施設の前面に設け、既存施設には手を加えずにそのまま埋めて利用しなかった場合である。波返工の撤去のみ行った場合もこれに含む。「追加」は既存施設はそのまま主たる機能は既存施設が受け持つが、根固工・消波工を追加あるいは増設したり、護岸の場合は突堤・離岸堤などを設置し、面的防護とした場合も含まれる。「全撤去」は既存施設を全部撤去した場合、「一部撤去」は一部分を撤去した場合のことである。

改良における既存施設の取扱いを上記のように行つた

理由については、詳細な分析が必要であるが、主なものをまとめると表-2に示すとおりとなる。

(2) 既存施設の機能・強度の考え方

改良における既存施設の機能・強度の考慮の有無の割合を図-20にとりまとめる。「無視」は既存施設が無いものと仮定して残存機能・耐力を無視した場合、「考慮」は新施設を整備する際に、既存施設を何らかの形で考慮した場合、例えば、主たる機能は既存施設に受け持たせた場合や、既存施設を含めて安定性の検討を行った場合などである。「不明」は無回答のものであるが、無効な回答も含んでいる。

護岸・堤防では既存施設の機能を考慮しないものが約60%を占めたが、突堤や離岸堤などでは、何らかの考慮をしたもののが高かった。




図-19 既存施設の取扱い

表-2 既存施設の取扱いとその理由

| 取扱い | 主要な理由 |
|------|---|
| 前出埋没 | <ul style="list-style-type: none"> 撤去するより経済的 撤去すると隣接施設へ影響が出るため撤去できない 掘削土や建設廃棄物を出さない 撤去するより施工性が優れる 施工中の安全性の確保 |
| 追加 | <ul style="list-style-type: none"> 既存施設の残存機能が十分あると判断した 面的防護とした 経済的 |
| 全撤去 | <ul style="list-style-type: none"> 崩壊しており利用できない 施工の安全性の確保 |
| 一部撤去 | <ul style="list-style-type: none"> 利用上一部撤去の必要があるが全撤去の必要はない |




図-20 既存施設の機能・強度の考え方

表-3 既存施設の機能・強度の考え方とその理由

| 既存施設の機能・強度の考え方 | 理由・内容 |
|----------------|--|
| 考 虑 | <ul style="list-style-type: none"> 新施設と併せて安定性を検討 施工時の土留壁とした 残存強度は建設当時と同じとした 既存矢板を新設矢板の控え工とし、腐食を考慮して残存強度を求めた 物性を裏込材と同等とした 天端をそのまま利用 |
| 無 視 | <ul style="list-style-type: none"> 残存強度及び機能の評価の仕方が分からない 撤去した 老朽化して強度が期待できない 既存施設に影響が無いほど前出しして新施設を整備 既存施設の建設時期・断面が不明 |




図-22 施設種類別の改良理由

このような既存施設の機能の取り扱いに関する判断理由および内容について、主なものを表-3にとりまとめる。老朽化した場合にはやむを得ないが、既存施設の機能の評価技術を確立すれば、既存施設の機能を改良の際に取り入れることが可能となり、より効率的な整備に寄与できるものと思われる。

(3) 面的防護の導入（護岸について）

海岸保全施設による陸域の保全形態のうち、護岸に加えて離岸堤、人工海浜など複数の施設で保全する方法を面的防護、護岸単一施設のみで保全する方法を線的防護と呼ぶ。護岸の改良前後で両者の方法が導入された割合を図-21に示す。同図中で、たとえば「線→面」は線的防護から面的防護へ変更されたことを示す。

改良事例では、線的防護から面的防護への変更は全体の14%程度であり、線的防護をそのまま継続したものが大半を占めていた。

5.6 改良の理由

改良の理由を施設毎にまとめた結果を図-22に示す。

護岸、堤防、突堤では、「劣化」・「機能向上」といった物理的な理由が最も多かったが、親水性・景観の向上の割合も比較的大きかった。離岸堤や水門では事例数は少ないものの、「機能向上」を図るものも見られている。「その他」の内容としては、地盤沈下への対応、飛砂の防止、係船施設の設置、公共用地の確保、管理道路の確保などがあった。

6. おわりに

本資料では海岸保全施設の改良・更新技術の検討をするために、平成7年度に海岸事業調査費により実施した改良・更新の実態調査の結果を事例集としてとりまとめた。本事例集が同施設の改良・更新を計画・検討する際の参考資料として有用となれば幸いである。

今後は実態調査の結果をさらに詳しく分析し、共通する技術課題について検討するとともに、経済的かつ効率的な海岸保全施設の改良・更新技術の体系化を進めいく予定である。

本資料をまとめるにあたり、貴重な資料を提供していただいた各海岸管理者の方々に深く感謝いたします。また、事例の整理には夏期実習生の秋元祥代さん（日本大学理工学部）の協力を得ました。ここに記して、感謝の意を表します。

(1996年6月28日受付)

参考文献

- 1) 海岸保全施設建築基準連絡協議会：改訂海岸保全施設建築基準解説、1987年
- 2) (社)日本港湾協会：平成5年度海岸保全施設総点検調査報告書、1994年3月
- 3) 片岡眞二・高橋邦夫・横田 弘・菊池喜昭・石原弘一・梶原修治：港湾構造物の改良・更新における技術課題の検討、港湾技研資料、No.781、1994年9月、98p.




図-21 護岸への面的防護の導入割合

港湾技研資料 No.848

1996.9

編集兼発行人 運輸省港湾技術研究所

発 行 所 運輸省港湾技術研究所
横須賀市長瀬3丁目1番1号

印 刷 所 横浜ハイテクプリントイング株式会社

Published by the Port and Harbour Research Institute

Nagase,Yokosuka, Japan.

Copyright © (1996) by P.H.R.I.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, nor transmitted, nor translated into a machine language without the written permission of the Director General of P.H.R.I.

この資料は、港湾技術研究所所長の承認を得て刊行したものである。したがって、本資料の全部又は一部の転載、複写は、港湾技術研究所所長の文書による承認を得ずしてこれを行なってはならない。