





維持管理に配慮した構造細目や工夫事例

No.		2-1
基本情報	構造形式	ストラット式横棧橋
	設計年次	平成 12 年度
	建設年次	平成 13 年度～平成 17 年度
維持管理に 配慮した 構造細目や 工夫	項目	棧橋上部工に点検孔を設置(3箇所/バース)
	検討時期	細部設計段階
	理由・期待 される効果	点検作業の効率化
	主な使用材料	点検孔:グレーチング(HDZ55)
写真		
	点検孔設置状況	
		
	点検孔設置状況	

点検孔部 グレーチング位置図



点検孔部 グレーチング配置図



グレーチング詳細図

